

# התקע המצדי



עלון לחשכים

בஹזאת חברת החשמל לישראל בע"מ



שכון "רמות"  
לייד תל אביב  
בו קיימים  
מתקנים פנאי  
לחופות מים  
והשקה מרכזית  
בחשמל.  
(דוח ע' 9)

## תוכן העניינים:

3	דבר תມירכה
4	סכתים נספרות
5	סכמה בירית מסרכות חנוך ביטחוני שמח נזרן
6	חנוך השמכי לאפקה סרכות זכרים החיים
9	כשיות אגדת הדם
11	חנוך בן יתروم פחה כטורת מני בודך
13	"ההמון וטבון"
14	חידת דופני ומתקני חשמל בקאפוזט גשם קיימת
15	חידות הקלות בנדבות סוציאליסטיות גן
17	"טיגרים" ציאודים
19	זה חזק במספרות פאקוונית
20	חאנון חסTEL ולעחה
21	חאנון פרנדי אויר בכתם מארחים עיינאים
23	חיקוב קווי דינה במחה נזוץ גן מצל מוחה
25	המגוזות הארקה
28	המחות בכליים מישלאגי בגען בדוד צויל
29	חישוב תזרורה גלויה
33	הידון בעשרות בתקנות החשמל
34	חדרון חמוץן גן. גן

### העורכים האחראים:

פאול שפר  
יעקב טראוב

### סוכיר תມירכת:

אורן לויינר

### כותבות תමירכת:

חן החטמל לישראל בעימן, רחוב אלנבי 5  
תל אביב

### תשדר ובעוד:

אורן אבנת — פرسום ותשדרה

### הדפסה:

דפוס א. יורם בעימן, תל אביב



ד"ר חיים בץ זיל



## ד"ר חיים כץ ז"ל

ביום י"א כסלו תשיל (21 בנובמבר 1969) נפטר באופן פתאומי ד"ר חיים כץ ז"ל, חבר המינילה והמנונה על האגף המשחררי של החברה.

ד"ר חיים כץ נולד ב-1910 באנטורפן, למד במקון למורים מסחריים בעיר זו וקבעתו תואר ב.א. במפעלים מסחריים ופיננסיים. לאחר מבחן עבר לשטראס-בורג וקבעתו תואר דוקטורט בכלכלת. במיוחד התמחה בסטטיסטיקה ועבד זמן קצר בבלניה. הוא עלה לארץ באוקטובר 1934 ובדצמבר אותה שנה החל לעבוד בחברת החשמל. ד"ר כץ עבד במחלקות שונות של החברה עד שנתמנה למנהל המחלקה הסטטיסטית במקומו של ד"ר יוסטוס שלוס. מאוחר יותר נתמנה למנהל המשחררי.

עם הקמתה המינילה בינוואר 1957 נכנס ד"ר כץ למינהלת החברה ושימש כמנחה האגף המשחררי. בתפקידו זה טיפול בענייני הרכנים, בתעריפים, בתחזות החשמל ובעוניינים אחרים.

החל מ-1952 ועד למותו שימש ד"ר חיים כץ כמנרצה בכיר בטכניון, לככללה מדיניות בתסלול הנדסת ייצור ולאחר מכן בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול. בזמן האחרון עשה ד"ר כץ מחקר על מדידת הפריון בתעשייה הישראלית.

בשנת 1939 פירסם ד"ר כץ באנגליה מחקר על ממד יוקר המכונית בארץ ישראל. ד"ר ארטורי רופין כתב מבוא למחקר הנכיל. ד"ר כץ היה משותף קבוע בירבעון לכלכלה ומאמר אחריו שלו פורסם בחוברת האחראנה שהופיע לאחר מותו.

בשנת 1948, עם שחרורתו של חיפה, ארגן ד"ר כץ מטעם ועדת המכון סקר של האוכלוסייה בעיר, שנעשה ביום אחד. ביום זה הוטל עוצר פנימי וחברי ארגונים שונים ביעדו בחתננות את הסקר, כולל פרטיטים רבים וחובבים על תושבי חיפה. לאחר מכן הושאל ד"ר כץ על ידי החברה לועדת הפינוי שעסכה בתכנון הכלכלי של המדינה.

ד"ר כץ ייצג את החברה החשמל בועדות לאנרגיה אטומית, להמתיקת מיים, לאור וכוח. כמו כן נמונה ד"ר כץ על חברי ועדת הקרטלים בראשותו של השופט ז. אלטנר.

ד"ר כץ היה בין מייסדי אגודות האקדמאים בישראל ושימש תקופת מסוימת כיו"ר הארכון.

פטרותו המוקדמת והפתאומית של ד"ר כץ מהוות אבידה גדולה לחברת החשמל. בשלושים וחמש שנים עבדתו בחברה שירות ד"ר כץ את החברה ואת צבור הרכנים בכשרונו, בנאמנות, ובמסירות רבה.

יהי זכרו ברוך.

# נכזקן/נסרכט

נדזוק) ועל כן יפרוץ חניוך אשר נזכיר את  
התקי התקע.  
אם לעומת זאת גשלו תחילת את התקע אחריו דוד  
בפתח את הספק, יסייע הקבל להפריך דוד  
השנאי והחותמת מועלם.  
אני מעה ביה זו, לאחר ובקבירם שפניות  
ఈחו קבל שעון שגינה מהינת השפטות.  
ברצוני לשלכם על כן, מודע אין טבירים את  
הקבל בשיטת שיטתית התפרקתו דוד השנאי!

בתודה מראש  
ברקוביץ' מטה  
אשקלון

## תשובה

תשובה טפורות לבעה שהูลמה, נמצאת בתקן 108 פרק 55 העוסק בחוראות הקשוות בחוקנות סכונות השפט.  
בפרק חן ונרטספורטוריים לדוד בקשתי, כאמור שבפני הרשותי של כל טרנספורטורי לרשות יש להתקין אמצעים מתאימים לחיבורו ולינוקו מהספקה. בסרטנסופרונטו חד פוי או זו פוי תיבב אמצעי המתוק (הספק) להיות זו קשי, ובטעמי פורטטור תלה פוי חייב אמצעי המתוק להיות תלה קושבי או ארבע קושבי. פסק זה, בפרק של טרנספורטורי מטלטל, בא בעשף לתקע ובית תקע האיעודים להפריד הטראנספורטורי מהתקן כי קובל.

אשר לקבילים לשופר מקדם החשוף, הרי שופר לחברים לא אסצעי דינוק או הגנה מיוחדות כדיין הרשותי של הטראנספורטורי אתרוי מכשיר הנזוק של הטראנספורטורי. הקבל חייב בדרך כלל להזות טרייז ואמצעי מתאים לפרקת טענו, בהתאם לתקן 108 חייב אמצעי הפרקת להבדיח שכאבור דקה אהות לכל היורר אחריו נזוק הקבל מהחשפה לא שאר בו מתח העולה על 50 וולט.

רפי שנדד הפרקת וזה מוחדר באפוי קבוע לטמיין הקבל אך מותר להשמש גם מעיל פריקת הסטי' חבר אוטומטיות למגעים הכל בזון נזוק הקבל מהחשפה. אין להשתמש באמצעי פריקת הסטי' עלים בז'!

אם הקבל מוחדר במישרין לטראנספורטורי יכולות ליופווי הטראנספורטורי לשמש אמצעי פריקת, אך אז יש לקבוע ליד הקבל פוא נזק מהתקה על הטראנספורטורי טלט שיזהר לא לנזוק במגע הקבל או הטראנספורטורי אלא 2 דקות לאחר נזוק הקבל מהחשפה.

אנ-

הני מתייחס למקרה של אונס א. פלד בקשר למוקדם החשוף, וברצוני להעיר על התוצאות הבולתיות הנורמות על ידי ייצור קבילים לטופר מוקדם החשוף, ללא וסת אוטומטי.

על מי שבחרים את הקבילים כמי שזיוו במאמר או ברבו לקביבות דרבנים או על ידי מעדצת קבילים בלוח ראשי, והקבילים פחבורים באופן קבוע על ידי מספיקין זום, ואין איש טורח להסביר את הקבילים בירידת העסס או בהפסקת השמל.

בפרקאים אלה, הרי בירידת החשוף לא הפסקת הקבילים, עולה מפתח ומוריד את אורך חיו הצר' ביןים מחוברים בין נורות ושליליס.

הפרקת חיוור רציני הוא כאשר יש הפסקת חשמל, העומס יורד לאפס, והקבילים נזאים מחוברים, כאשר חזרות אשפект החשמל, הרי בוגל השארות הקבילים מחוברים, יש עליה חזקה במתוך ווללה לשחרר שליליס ווורות.

יש להתריע על טבנה זו ולהתפלץ על השיטושים בסוטרים אוטומטיים, השוטרים על מוקדם החשוף הרמוני, והמספיקים את הקבילים בירידת עוצם או בחפסקת השמל.

בכבוד רב,  
ט. צור — מחנדס  
(תל-אביב)

## שאלות

ברצוני להדר פגעה שלפי ידועי קהות גמאל לא קטנו של אשבי ריחוך חד פויום.

על שמי הריחוך מוקן מפקק, המנק את ה-TEAR פהסתה גם מבעל להזיא את התקע. אם גנטק תחילת את השנאי עלי הספק ואחר כר נשלוף את התקע מחרשת; ישדר שתת בין חקן התקע ומואדר נזקן את החזקים יפרוץ נזקן רצפני.

לעומת זאת אם גנטיא מחייב את התקע וرك אחר כר ננתק את הספק, לא ישדר מטה ולא יפרוץ נזקן.

מואר ולו היה באנדרווי לבודק את היורי שנאי חריזון, הני יזאט מזוק ההנחה הבאה: במקביל לפנאדי מוחדר קבל, כנראה לשינוי גורם ההתקע. אולם הקבל מוחדר לפני הספק. לכן, אם גנטק את המספק לפני שנספיק את התקה על הרוחני, ואשר הקבל שעון (בלבד מוקה דן השעון גלף בשעה שמתה הצלfine הוא אף

# סלקטיビות מערכות הגנה במתקני מתח נמוד

ש. אדרל

התפתחות התעשיית והיצור בארץ, הביאו עטם עלייה תלולה בגודל העומסאים והגדלה של הזורמים ברשות החלוקת. תכנון ואחזקת מתקן, מחייבים עתה — בנוסף לנתוני היסוד — דרישות אמינות גבהות מלאה שהרגלנו לחן עד כה.

אחת מהדרישות היא סלקטיビות במערכות ההגנה.

רב הממערכות המתווכנות מכילות כמה מפסקן זרם אוטומטיים, בעלי הגנות טרמיות ומגנטיות, זה אחרי זה בטror. עובדה זו מוכתבת ע"י היורידה בגודל אספקת הזרם, מהערך הראשי — ליד הטנספורטטור — ועד לצרכן, שהוא מנוע, מואור וכו'.

הדרישה לסלקטיビות במערכות ההגנה פירושה, שבמקורה של קצר במערכת, במקומות כלשהו, יופסק הזרם ע"י ההגנה הקדומה ביותר, מוביל שחקר יועבר להלאה לכונן החזונה ומוביל שינוקו צרכנים שאינם קשורים למפסק הקשור למקום המקורי.

כדי להשיג את הנזוק של מקום הקצר מכל המערכת, וב כדי להמנע מהפסקות של עומסאים שאינם קשורים ישירות באיזור הקצר, יש לתכנן מערכת הגנות

סלקטייביות.

לפניהם את הפעול, שסבב הוא 5 טיליטניות, וכך

אם עדין A לא פותח, הק偶ה עוברת ל-C.

בדרך כלל אין זה טcio שקצר בקו אחרון, שעדלו  
די קטן עקב התנוגות הקימות הארוכות שvakar

über דרכם, יפעיל גם שווי דຽת הפסקה לפניו.

עם זאת יתכן מפסק שקצר בנקודה 2, יפעיל בוסף להגנה המוגנתה של B את ההגנה המוגנתה של C אף על D. תוצאה כזו עלולה להיות לרבות כל השגפני וכל הצרכנים הנושאים המשוחזרים לטנספורטטור.

כמו כן יזרור חדר חפסד זמן רב שידרש לשם סילוק מוגנת ו-

## הגנה בשיטות תדרוג

(זהה פיר טס 2)

אם מתכוונים לסרכת עם הגנות מוגנתה הפדרורות להגנה סלקטייבית, יתכן שכב שבו החדרינה כי הגנות המוגנתה לאפערת אסונות סלקטייביות, אך מסיבות את הסיכון שלו.

דוממת תבחר את דבר:

במערכות חולקה נתונה, קיימות הדוגניות בין הרוגנות המוגנתות. על פי הסתכלויות בלבד ניתן

לחשב שבעית הסקטייביות מתרה. אם ננתה את הפולץ האפער של קטרים בנקודות שונות, יסתבר שחדבר אכן כך. ניתן שגורה קצר בנקודה המוגנתה. בחרטם לפרחק סיקום הקצר מן הסדרון. פוליטטור, ובחחחוב בחוגניותם בדרכו, יהיה רום

הקצר 4000 אמפר.

יעוז שתוכנן האוטומטי מוביל הגנה מוגנתה וסדרית. הסקטייביות ע"י הגנות טרמיות היא צדעה ופטוטה. יש לבחור עריכות עלולים באמצעות

שzon הפתיחה יקבע ע"י חסום האלטנסטרטרמי.

אולם דרך זו אינה אפשרית בתכנון ההגנה המוגנתה טרמיות בניין קצר. כדי להפוך מערך פולטיטיבית, ננתה תחוללה את הסקטייביות של זון מוגנתה המפסק האוטומטי עקב הפעלת ההגנה המוגנתה.

במספקן זום בעל הגנה פרטית וסידנית, קיימות שלושה מרכיבים טבעיות למן מתייחס הספקן עקב הפעלת ההגנה המוגנתה.

א. זמן הק偶ה ז-  
ב. זמן מתייחס המפסק ז-  
ג. זמן כבוי הקשת ז-

כך חבל של הוםום האה ז+ ז+ ז= ז+

כ-30 טיליטניות, נתונים את זמן המפסק.

## הגנה ללא סלקטייביות (זהה פיר טס 1)

לשס דוגמה ניתן כאן ניתוח של מתקן עם הגנות המוגנתן בדרך רימה, ללא שיקולי סלקטייביות בଘננת המוגנתה.

קצר בנקודה המוגנתה ז, יורות רום אשר יפעיל את החגנה של A.案ם קצר זה יפעיל גם את דר המוגנתה של B וול C. פרוש הדבר שמערכת איונה פולטיטיבית. מלחינה מעשיות פרוש הדבר, שעדי שפסקן A מזכה את מעבר הרום, השפק הומו 30 טיליטניות) בכדי לחתם לטפסק B את המוגנתה,





FIGURE 2

המפסק C — מפסק לזרם פער של 3600 אסדר, ועל כן הוא יפתח את המעגל החזק יותר וכן קaddr מ-30 מילישניות. ועם הקפער עבר בו בפניהם גם דרך המפסקים A ו-B, ואולם עקב העדר הונגינה של ההגנות הסוגניות, לא הפעיל את המפסקים. במקורה זה תופעל רק החגנת חשמלית של המפסקים A ו-B.

אם גינוח עתך להשתנות הקליפטים של מערכת החנתות ותיכים, נראה שעתה ביתו הפלקטיביות לא יתנו לפטור בעורות נתיכים. ככל אונן לא בתחום הרוטטים הנזקניים. בכך ישנה על עקרונות החנות של נתיכים, מסתבר שעבור זרמים גבוהים מאוד, מעל ל-10 מהירות הנזקני, זו נון החנות קדר ביזור וחוא שוח פחחות או יותר עברו כל חנטיכים. סובין הדבר זה עד תכלו במס החנות חוא חדף, או שעבור קדרים קסמיים דרכו, דבר שמאנה את עקרונות.

זו הנזקן של החנות טורב מזוזן הדרוש לנזקן להיעו מזאג קר לנקודות החנותן דרום הנזקן, בותחת על זמן כבוי הקשתה.

בעוד שבחלון הראשוני של פרטיך החנות — זמן החנותן — ישנה תלות בעדן החנותן, ומתקבלת אפסות לפלקטיביות, הרי זו נון כבוי הקשתה אין תלי בעדן החנותן ויא לו נסיה להזקן ארוך יותר דזוק גנתיכים הקסמיים יותר. מכאן נבע שבקדר בעל עצמה רבת, אי אפשר לקבוץ מראש איich נתקד יונך.

מכאן ססתבר שיטת הדרו, מפסקים אוטומטיים או גנתיכים, אינה מוגדרת את הבעה בזרה הזרטלות.

#### שיטת החנותן


הנתנו ארך להבי לאירוע, לחתימות שונות החנותן לקביעה בראש, בזרה פודנרט. התרון בשיטת זה היה ידוע כבר מזמן, אולם נתקל בקישים טכניים מבחינה ברורה. עקב האמינות הנדרשת בפעלת טערת החנותן. שנגנווים חרדיטים, מודוקים ויתרניטים לכובו באיזון פודיק, ותחנו לאחדונת, במוחות 200-0 מילישניות. שנגנווים אלה וותרים אפשרות של דרגן מבחינות החנותן בין 4 דרגנות, לכובו המפסק הראשוני.

לשם ח奸ת התרון נבדוק פערת המוכננות לפלקטיביות לפני שיטות החנותן (צייר מס' 4).

על ידי החנותן של 60 סוליטרויות במפסק אוטומטי A אנו גורם לכך, שעבור קדר של KA  $\geq 10$  בפסק B יתגח קודם מפסק B.

מכובו שגן החנותן עלו כ-30 מילישניות, לא ניתן מפסק A לשלב של מתיית הסעיפים. בכך

לאן הנרת של החנות מטסיט (צייר מס' 3). יש בזורך ב-20 שניות בווי להפעיל את מפסק B ו-60 שניות כדי להפסיק את מפסק A. בין מפסק C או מפסק B, רק החנותן ה-  
סרג'יות של B ושל A יפעלו.




צייר מס' 3




על זו השנות נבירות מס' 3 מושבה, שבאות היה כגד בזקודה המסתובבת 2, ונדולו היה 4000 אמפר, יתגח המפסק B לאחר 20 שניות (הגהה טריטית); ונס המפסק B לא בתוכה, מכל סיון שהוא, יתגח המפסק A לאחר 60 שניות. סובין אבנוקה זה מתגחה חום המסגולן לרום לשידוף בכליים, לוחות וכו' — בפסקה B לא יפעל, עקב תקלת כלשהי, תהיה השגנה נזקונה, בסובין, עוד יותר.

כך אנו מקבלים שAKERים בזרם נזקוני יגרמו למתקן של כבב מפסקים בטור בויחד זה, ואילו קדרים בזרם בינווים עלולים לנורם לאירועות והקלות גנטוקן.

יכנאו כי שיסען שכל החדרונות והבעיות שנטקלו בהן, הן אופניות לטערכות הפנה אוטומטיות בלבד, ואינם קיימות בערכות החנותן של נתיכים, שיש לו גם נבאה — הבה ותתכן מערכת עם מפסקים וגנתיכים בעלי עצמת נזק נזקונה — H.R.C.



צייר מס' 4



عقب תקלת, B לא ניתן, יונק A לאחר עוד 60 מילישניות, דבר אליו מוסכם לסתוקן ואנו לא מספק בעננו.

עי' החום מס' 200-0 מילישניות ניתן לקבל 3 מהירותים בו אחר זו במערכות הנגעה אוטומטיות. דבר זה מאפשר למתכנן יותר חופש פעולה בקביעות ערכיו ההנחות, שכן החשיה אינה תליה בכלל ברום העבר, וריא קבוצה עברו כל רום.

סובן שבסוגרת התכון הכלל יש להתחשב בדבר נזות החשיבות של היציאות בכל שלב ושלב, ולפיהן לקבע את דרגת הזמינות.

התזאתה שיתנות לחשנה היא:  
הוחלה של חומר תכלי לחשיה, ככל המערכות,  
קבעת לפיה זו נזות פעולת ההגנה ضد הרשוני של  
(סוזי המהיר ביחס לו)

# מתקן חשמלי להסקה מרכזית ולמים חמימים בשיטת אgidת חום

אינג' ר. ד. פטאלסדורף

הסקת דירות וחיטוטים מים ע"י חשמל היה הפתרון המודרני של בעיה ישנה, ושיטת אגירת החום הינה צורה מוצחת במיוחד למטרה זו. להסקת מרכזיות בשיטת אגירת חום המנצלת את הזרם של שעות השפה, יש יתרונות רבים על פני שיטות אחרות, כגון:

א. שימוש באנרגיה חשמלית זולה המיוצרת בשעות שפל הביקוש בתקנת הכת (שעות הלילה העיקרי).

- ב. אין צורך באורובה, מכיל דלק ובMITקנים לפיריקטו.
- ג. העדר עשן, פיח וריחות, הקשוורים בשירות דלק נזולי; דבר המאפשר פתיחת חלונות בכל עת ללא פחד מפני ויהום אויר בדירות.
- ד. התפעול והפיקוד של MITקנים להסקה מרכזית ולהחיטוטים מים מסווג זה געושים באופן אוטומטי לחלווטון, ללא השגחה.
- ה. גם המשק הלאומי יוציא נשכר ע"י MITקנים בשיטת אגירת חום, כי הפעלתם מביאה דרישת אנרגיה חשמלית קבועה בשעות הלילה בשיטת צרכני החשמל אינם מזוקקים לזרם מתחנות הכת.

עדי החיטוטים מרכיבים חלק תחתון של מיכל מים אגירה שקיבולו 40 מ"ק. קופר המיכל הוא 3-20 מ' והוא בנוי מפח ברזל שחור בעובי של 12 מ' ממ. המיכל שבודד בצורה של מים בעובי של 120 מ' ומוחבר למיכלי התפשטות, החפותחים לאטמוספרה, וחותמאים על גוף ההרים. מיכלים אלו סוב' טיחים לחץ טפסי של כ-3 אטם, בתוך המיכל הנדר, ומאנדרים בכוך חיטוטים חפים עד ל- $C=135^{\circ}$  וגובה מועלית כמות החום אותה אפשר לאנור. מיכלי התפשטות שעווים איסיאנדסט, גובהם 1000 מ' ליטר, וחומם מטוריים בשיטות — מזער, המבטייה תוספת מים בסקרה של גוילה בסביבה.

דוד נושא קטע יוזר בקיבול של 3 מ'יק ומוצא בחדר ההסקה. הדוד והטריבב חלחלי חום כבדות נחשון מפניות נחותה. הספקנו הוא 200 קק'ל/שעה וכן זורמים מים חמים מהטיבול הנדר אשר מתחממים את פין השרות העוברים דרך הדוד התקען אל חדר האבטחה והמטבחים אל הריוויז. מים אלו עבורים בתחלת טיפול אנטיביורובי במתקן מיוחד על מנת לשמור על חיצונת. ששבת ציר קולביה מושעת באופן אוטומטי ע"י שעון סטיגו לפון קבר השכם בקובוק, ובמבעיטה שמערכת המים החמים של כל הדירות ימולאו במקומות חמים עם תחולת החום, לאחר הלילה ללא שימוש.

שתותם תלמידי הטעול על ידי מנגנון חשמלי בכفرد טרנספורטי מושעת את כמות המים החמים שעבורים דרך נחawan החליף החום. התוצאות נפקק

ማמר זה מתאר MITקן חשמלי להסקה מרכזית וחיטוטים מים מרכבי בשיטת אגירת חום שהותקן בשנת 1967 בשיכון רימון, קריית אונו (ליד סביון). שיכון רימון מתוכנן לככל שלב חספני 17 בניינים רבי קומות עם 640 דירות בנות 4-5 חדרים. הדירות קובלית אספקת מים חמים ממון קנים מרכזיים והסקתם נעשית ע"י דידיטרים ריאליים וגררת עם מים חמים. מקור החום הוא אנרגיה חשמלית המספקת לMITקן אגירת חום טרכניים בשעות הלילה העיקרי.

2 MITקנים בעלי נמצאים כבר בעולח ומיתקן שלishi החום יוכן בשתי השנות. כל MITקן אשר נמצא בתוך ביתן גורד שרילצטמן 4 טבר מתחת לפני הקרקע, מודיע לד' גודים גני 6 קומות ו-32 דירות כ"א, בסה"כ משרת כל/MITקן 96 דירות.

זרימת החום חומרה הממונעת היא:

לסקה מרכזית:	3,150,000 קקל
למים חמים:	750,000 קקל
סה"כ	3,900,000 קקל

חום זה מיוצר ע"י שלושת גזוי חפנס צירוריות בחסקה של 135 קוטס/900 וולט כ"א, המחוורדים לחסל במשך 12 שעות יספה (משעה 21.30 — 06.30 ו-14.00-17.00).

גודל חום אלה מופעלים ע"י שעון פיזיון, פרסי טפט ותרומוסטטים.

ומדי חום טרמייסטים את החימיקן. מערכת החום החמיט לשודותים מצוירות וב-ב' שסתומים בשחון, 1 קפזיידין עם משקלות.

כל חומר האוטומטי לפקוד הטטפטופורות, כולל שסתומים המפעלים עדי סגעים, הוא מתוכמת חברות "סגול", אנגליה. נובי החום הם מתוכמתה חברת "איינדיוקו", ארהיב. יש עין לדעת שהחברה סוסטס המחבר למכלול הנזול ספיסק את נפי החום בו בזון של חלחץ בתוך הסיסם לא יורד מתחת לתמימות של 2,5 אטמוספרות. הכוונה היא לנوع השירות האלמנטים בזון צורף המקרים החאים. ב-1 נילת מים בעקבות החשכה אשר יירדו את נבה המים במיכלי התהפסות זבונרי המחבר איזם למיכל הנזול, 2) הפסקה כללית באספקת המים העירונית שמנעה מילוי מחודש.

של יכול החיטפסות הנזנאות על גן הבניין, האיזד החטמי הכלול ספיסקי ורם, מתקיים, נחילים, ממפרים, מזנים וכו' מוכרכ ב-ב' ארון של פיקוד העומדים בפרוזדור טער בחלק העליון של חדר הפסקה.


הספקת רם תלויה ונעשית דרך כבל תתקרכע ישר מהטרנספורטורי של חברת החשמל הנזנאה על עמוד קרוב של קו מתח נכוה.

בחני הטטפטופורה של חיפוי דודן הקון לי C<sup>65</sup> (הגבלה או מוגעת הפרטת שיד על דנטות הגנרט). ע"י סגירת השסתום החולדרדרי נספיק גם באמצעות אוטומטי המונע של מאנבת מחלקהיהם עד כתזרמת את הסים החכים מהוביל דודן הנחישן.

מערכת ההסקה המרכזית פחוברת ושירות למיכל אגירת חום של 40 מ"ר. שסתום תלמידרדי אחר מספק פים חמים לרדיוטרים של הדירות בטופר-טורוח שיכלה להניע עד לי C<sup>85</sup>, בהתאם לפוך. טטרופורת הרים נקבעת כאמור אוטומטי ע"י טרמוסטט חיצוני המושפע מפog האיזור. הפאבקה להסקה מרכזית מועלת בעלות שנקבע מראש ע"י שען מיתוג גושך, ומזרימת את הסים החמים לצרכיו החירות. הסים חוזרים ב-טטרופורה שאינה נזונה נזונה לי C<sup>65</sup> מערכות החסכת תיאק במעל טרור ולכון אין אורך בטיפול מיוחד ברים. בדרך שבספקת משאבת החסכת נסורך באופן אוטומטי שטיטומטרפל במערכת. וורי זה מונעת אירוקולציה של המים, וזאת מטעום איזובדי חום סזוריים.

מספר שסתומים מסוימים שונים, פאנזים, מדני לחץ

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. מיכל אגירה     | 9. משאבות מסקה       |
| 2. גזבי חם        | 10. מיכל מים צבורי   |
| 3. מיכל מים צבורי | 11. כבישות מים       |
| 4. שסתום בשחון    | 12. מיכל מים צבורי   |
| 5. גזורי טרוכוב   | 13. כבישות מים צבורי |
| 6. פאנז בדירות    | 14. שסתום מחליך חום  |
| 7. גזורי גזוריים  | 15. מיכל מים צבורי   |



# הגנה בפני יתרות מתח בעזרת מגני ברק


איילן א. נאומריה M.Sc.

המודרני שבסנו בדק ועפ"ד ציריך פסויום בגלם נכיל מוגדר כרשות הבידוד (BIL) של חציוו. בכל מוגן יש להבטיח שיטירות מתח זו, לא יעלו על רמת החבורה של המוגן שיטירות מתח זו, לא רביים יתרות מתח זו בה נוכחות שהמוגן. גמורות מחריר נוכה כדי לרכיבת ציריך גל על רמת בידוד סותאייה. במקורם אלו קיימות האפשרות להניביל את גנת יתרות המתח באמצעות התקנים מיוחדים הנקראים מגני ברק.

מן ברק הוא התיקן, אשר תפקודו להגביל את יתרות המתח ובמקוון לרמת שחיה נמוכה יותר מרמת הבידוד של חציוו המוגן. מגני ברק מודרניים מימי המאה שעברם בעוקם מנכליים גם את יתרות מתח הנגרמות ע"ז גרכיסים וגם את יתרות מתח הנגרמות ע"ז פעולות מיזוגן.

מנוי הbrick מתקיים בדרך כלל בין תיל חפה לבין אדרמתה, אולם במקוריים מסוימים אפשר להזוז קנים גם בין חפוזות.

מן ברק בנוי בתוך עסיפה מתוחה המכילה גנום חרשייה או זכוכית. בתחום קיימים האלמנטים הבאים: מרווחי פריצת, התנגדויות טוריות, חתני נגדירות מקבילות ומסבירותן לשחרור לחץ יונר במרקחה של קלקל פנימי. סכמת החברים חשמלית במרקחה של גרכיסים. ראה צייר מס' 2.




אובי דאסון במלואה של מתקני החשמל הן יתרות מתח לסינון — המסענות את בידוד המותקן. במדידה ולא נקיוט בעודים מתקנים להגבלת יתרות מתח אלו עלולים להרים נקדים ניכרים לציריך וכמהזאת מכך הספקה ממושכת בשולמו התקינה של המוגן.

יתירות מתח תיל נובעת משתי סיבות עיקריות:  
א. יתרות מתח אטמוספריות הנגרמות ע"ז פג"ז עותם ברקם.

ב. יתרות מתח הנגרמות ע"ז פעולות מיזוגן ב-  
סתוקן.  
יתירות מתח אטמוספריות הסופיות במקוונים עיליות או מתקנים נגטיבים המהווים לקו שערות בחלמי ורם קארום ויחסות הנמשך. כמו כמה שערות פיקודישיות ובעליהם אטפליטודה של כפתה אפלו או אפלו כמה שערות אלו אטפל. יתרות מתח של מותג קשורת בחלמי ורם הנמשך כיס 2000 מיקרודישיות ובעליהם אטפליטודה של כמה שערות אטפל בלבד.

במסורה להבטיח שbidod החזoid לא יגע מיותרת מתח תיל, נהוגים לבדוק את כשור של כל פריט במרקחה לעמידה בחlamp מתח (אטיפולס) בעל ארחה מינימלית, אשר נקבעת בתקנים נמכת הלהם סטנדרטי 1/50 מיקרודישיות (ראה צייר מס' 3).

בירושה של שיטות סימון זו תואם, שבכל הלהם זה המתח עולה אפס עד לערך מירבי ווּן 1 מיקרודישית ואחרי כן יורדת למתח הערך המירבי ווּן 50 מיקרודישיות.



גרת נס זו דומה במיון מה לנלם הנגרם ע"ז פג"ז ברשות. נס זה פיזייר במעבדה באמצעות גרטטור הלם מיוחד. (אטיפולס נרטטור). המתח

דרך פנו ברק הפחתת עז' יתרות המתח, כמפורט לעיל, מחייב זרם טינוסואידלי לאדמה, כל ומן שמתוחה נטערכות לא פניע לערך אפס.

וזם זה הקרי יזרום המטכרי חוויב להפקק מחר כל אפשרות אחרת החומר הרב שחווא פשטח עלול להרים את מןן הbrick. כאשר הקשת במנוע ברק כוונת התהנוגדות הפניות טלו חזרות לערך ת' נבוח הקודם. (ראה צייר מס' 4)

מן ברק השועל לפי עקרון המתואר לעיל הוא מודם "ששתות", המכרא כך משום שפעולתו דומה לפעולות ששתות לחץ. ברגע שטיפות יתרות מתח הוא פחות מעבר לזרם פלאמת וברגע שמתוח חזרה שוב לערכו המקורי, נסגר מעבר חזרם לאדמה בדרך הששתות.

רוב פגמי ברק מודרניים מועלמים לפי עקרון זה. לפעומים נוספים אמצעים נוספים לככיו יעל' יותר של הקשת. פגמי ברק באלה מודרניים לדוגמה בסיליק מנגי לככיו מוגני של הקשת.

המתח המידבי שבדן פנו ברק עד מיטולן לכבות את הקשת ולהבטיק את חומר החומסוי מוגדר כמתוח הנוטונייאל של פנו ברק. בפועל מתח נוטונייאל הגובה במתודה סיגני ברק בעל מתח העבודה המידבי של הרשת הניא דוגמת.

סיגן הכר נוסף אל פנו ברק הוא חומר הנוטונייאל שלו. ולט' זה, חמינו בקילו-אסטטרים, מוגדר כהלים זרם מידבי שבדן ברק עד לו בבדיקות הדגש שלו. זרים אלו נקבעו באמצעות סטנדרטי בתיקי שדרונות הבאות: 1,5, 2,5, 5 ו-10 קילו-אסטטר.

את חומר חדשן קובעים לפי חישובות המתוקן ולפי נוכחות חומרה במתוקן. ככל שזרם הנקוב גובה יותר, מין ברק הוא פועל יותר ועליכו גם סחירור גובה יותר.


שני ערכיהם חסובים אחרים הקובעים את טיבו של פנו ברק הם:

- מתח פריצה במל הלם 1/50 פיקודושיות.
- מתח פריצה בתדרות הרשת.

מתח פריצה במל הלם מוגדר כתמזה הלם מוגדר שבדן ברק פועל בחסתנוגדות של 100%. רצוי שמתוח זה יהיה נמוך ככל האפשר ביחס למתח הנוטונייאל שלו. בוגרונו זו תלוי אופיין ההגנה של פנו ברק.

מתח פריצה בתדרות הרשת (50 הרץ) מוגדר כמתוח פיזיולוגי שבדן ברק פורץ כאשר המתח בתדרות העבודה הרווחה עולה. רצוי שמתוח זה יהיה גובה בכפל האפשר (לפחות 150% מתחות החומסוניאלי. של פנו ברק) על מנת לפחות את פעילותו

ההמנוגדות שבתווך פנו ברק עשויה מחומר גבישי המKENה להם אופיין בלתי ליארי, דהיינו הקסנת ההתנגדות עם עליית המתח. אופיין בכלל ראה בצייר מס' 3.




צייר מס' 3

פעולות טגמי ברק הוא כדלקמן:

בעבורה רעלת התהנוגדות הבלתי לינארית היא בווחה מודד ודרך פנו ברק זרם ורום קטן מאד לאדרמת (בצדד גודל של 1 מיליאטפר).

בזמן חסעת יתרת מתח מתחווה פריצה כמטריה הפריצת וכל המתח נובל על התהנוגדות הבלתי לינארית. ערך התהנוגדות יורד בזרחה חריפה מאד ודבר מאפר זרימת זרם נдол לאדרמת. המתח בחזקי פנו ברק לכço מוגבל לפחות מפל המתח של התהנוגדות הבלתי לינארית. מפל מתח זה קבוע את אחות מהתקנות החשובות ביותר של פנו ברק והויה שהוא קטן ככל האפשר.



צייר מס' 4

## **סלקטיביות מערכות הגנה במתוך מתח נקוד**

הפרנסטופרומטור. בדרך כלל החרנות במנוחה הנבדקת בטראנספורמטור, פועלות בפונט של 300—200 מילוי-פלוטון.

ברור שלפי שיטתה זו אין כל הפרעות במתוח הנבון  
עקב כל קפר שהוא בצד הפתוח הנזוק, בתנאי  
שהחגנה בצד הראשון של הטרנספורטטור תוויה  
אםמה לשלקטיות בין החגנה של הגער המשני  
לחגנה של הצד הראשון (ראה צייר מס' 5).  
העמידה הטרמיות של הטרנספורטטור גפנסו היא  
בבוחה, nondratt בשינויו, כבל של 185 ממ"ר עומד  
בכובוי זרם קפר של 50 קילוואטס בעומק 0-2 ס"מ.  
(ראו צייר מס' 6) העמידה של פסי התחנות היא  
עדיו יותר נוכח, הן מבחינה טרמיות והן מבחינה  
בגובה גאותה.

המקבון אנו מינויים למסקנה שאין כל הצדקה שקיינדר מסויים במקורו כלשהו יורום להשתקה כללית או חליקות של המתקן.

ההאמנויות היפותיות לרשותנו כולם פרוחיות את האפשרויות התמונות של מתקנים סלקטיביים וורק שטירה על הדרישות של אמונות, בטיחות ובכלכלה.

ויתר המתקן.

בגלית סתה חשות מפנוי שפיעולו כו' היהת הורשת את מענו הברך.

השיטות פונקציונליות ברק נפוץ כ丢失 בכל הרצאות, החל מרצאות מתחם נמוך ועד 1000 וולט) וברשותן סטודנטים בוגרים עד לסטודנטים הנכובים ביותר.

בעוד שטנון ברק עבר מתחים נטולות הם בערך  
טפחים קענים ופקלם כמה מאות גרכיות בלבד,  
הרי עטנון ברק בשרותו מטה נגה מנייעים לממדיהם  
גדלים, וזאתoria ספר טרור ופקלם ספר  
אגדות גובלות.

במקורים מוטווים פחלקיים את פינוי ברק למתח גאות לחוליות שכל אחת מתהוותה למתח מסויים- כזרה זו סקלים על יצור, הובלה והרכבה של פינוי ברק הנזוליים.

התקנת מניין רק היה قادر בכל אותן פקודות  
בחן קיימות וזרות כתה, בעורמות סימנים על  
גנרטורים, טאים, שניי פודור, מושדי פידוח  
או.

לבסוף יש לבחין שתוחום החגנה של פניו ברק חוא מוגבל ולאן רבו להרכיבם. קרוב ככל האפשר לצורם המבוקש.

## החטא וענשו"

למעגל פסלים בחולון, הופסק החזרם בטעמיות בעד אי תשלוט חוכ. ביקור של עוזבתו במקום, ובאזור

הדבר נמדד למשורה. ומתח תיכון נמדד עמידה הספעל שעבד כטכני החזקה, ולא היה לו רשות של חשמלאי. הוא חיזיר את אחד המבטים של הברתו בינו לבין קומפלקס הספעלות של המתוקן הפרטי, כדי לסייע החסל לפונCTION חישוב גמפעל הרל.

Digitized by srujanika@gmail.com

עיף 6 א' לחוק החטמל תשי"ד — 1954 שבו נאמר:  
לא יעסוק אדם במקצוע עבודות חשמל, אלא אם כן  
יש בידו רשות מעת המנהל המטרו לו ביצוע  
עבודה מסוימת. בהתאם לתנאי הרשות...  
עבודה מסוימת.

<sup>2)</sup> על עבירות בנוור לטעיה זו של החוק חביב שלשונו.

העובר על הוראה מחוראותיו של חוק זה דינו

במשך שנות אחדות או כנ"ס — 1,000 ל"י או שני חמשושים כנ"ז.

במספט שתקופת גבורתו היג'יל הוא הורשע בשני העשויות חיל, ומגרר עלייו קנס בסך — 50 ל"י וחופחת על החטויות בסך — 300 ל"י להיזנעם פגירה לפי חוק החטfel תעריך — 1954, לשנה סיום סנתן גור הדין.

**ציוויליזציית צפון אמריקה**

אינטראקטיבי

בשנים האחרונות, בעיקר בעקבות התפתחות התעשייה הכימית בארץינו, התעורר הצורך להקפיד בבחירה היעוד המתאים למתקני החשמל במקומות בהם קיימת סכנה מוגברת של שריפות וההפרצאות. יש להציג שגמ בתקנות החשמל שפורסמו לארכונון פורטוגז משומות לב' לבשיות זו.

בהתאם לתקנות מוגדר מקום של שכונה מוגברת במקומות בו התחנאות או תחליות  
העובדה מוגדים באופן ניכר את הסכנה של הלם חשמלי, שריפה או התפוצצות  
או כל פעילות מבנית או ביומית למטרו החשמלי.

במסגרת נאמר זה גדו בשיטות המקובלות כתרו לבעית מתקן החשמל מהותם של כבוי מוגברת פסיג של אש והתחזוקאות בלבד.



אבחן מאורה לנורם פולורטנטית לחיקנה בסקוות  
בזמן פעילות שכותת מהנדצות מוגברת.

- ב- התקנות ציוד המוצע את האפשרות של דילוקה  
והתמודדות או מתחזק אותם.

ג- חכבות חזוז החשמלי במקומם בו קידום לחץ  
ותר בהשווואה לחץ הסביבה, דבר המוצע את  
האפשרות על בניית אויריה מסוכנת במקומות  
בו עולול להיווצר נזנוץ עקב פעולות חשמליות  
לחות במו, למשל, מתחית מסך.

השיטה הרווחתונה איננה בת ביצוע גדרך כלל כיוון  
שמדובר בחוסטל נועד לשרת את הייצור ואינו יכול  
להכטיב תנאים מיוחדות לתכנון תהליכי הייצור.  
לפיכך שמי השיטות האתומות ישיין מספר דרכיהם  
לכוביתן ייזור חסמי הפט אמר את סכנת הדיליקה  
והחותפהנות שבאטאותן מונעים מן המושך כי  
חסמי הנזיר בצד אחד האפרשות לעאות החוצה  
לפיכבה בה קיימות גויס דלקים או אבק דלק.  
בפרקית שחליאץ יוצאת ממעסתה העזיר חוא בכבר  
בצאנג טקורה ולא יכול מרום לדלקת או חותם.

ש להציגו כזו שיטות פעולה או מומחיות מסוימות לאלו  
אפקט או נוכחות רק פעולות כלתיות תקינות  
אפקט או נוכחות רק פעולות כלתיות תקינות  
אפקט או נוכחות רק פעולות כלתיות תקינות

אפשר לבחון ב-3 איזות לוחגרת הבעיות ב-

26- מבחן מוחלט הייזור בטעול כך שימנו את  
שכונות הדילוק או ההתופכות. לפחות, על ידי  
הוועת חומר למועד המסתלים את הסכנת  
אל מושרי הייזור, או האבת הרכבות והבידוד  
המשמעותי של אמצעים הטעום.



אכזרי נזירה — שעד בז' תחומיות —  
החוון בלהבותם בטעמי מלחמות מוגברת.

## 2. ציוד ממולא בשטן

בשימוש זו מונעים את הדלקה ולא מושקקים רק באתורה כפוי בנסיבות הק偶ות. כל החקים שעלולים לגרום נזוץ ומצאים בתוך טן, יש שני סודי התקנים להבচות אמינותו:  
 א. התקנים המונעים פעולת הצירז במקרא שחשפן לא מכאה בצדקה מפלה מפעקת את כל חלקיו החשובים.  
 ב. התקנים המאשרים את יציאת הנזום שי-עלולים להצבר בכלל התהומות השטן.



טנורה פיננסית טמידה בגין התהומות.

## 3. ציוד ממולא בחוול

שיטה זו היא בעל טכנולוגיות דבות ולכך אין מושת מזוכגס. השיטה אינה מושתת לבני ציוד הכלול מעיים עלי. חומר המילוי אינו חול פשט אללא חול בחרכב מיוחד עזריך לטספור על תכונותיו ונע עליל הטערטורה ושינויים בלחות.

## 4. ציוד ממולא בגין בלתי דליק

הט מגזין בגין הצירז בתגובה מתဟת על מנת להרחק את הנזום המשוכגים. השוב און אי-טנק האזורי יפעל לפני הכנסת המתה ל-מעגל ווסטך רק אחריו שחשפה חסתק. לאם כך יש להתקין חיבור מתחאים.

## 5. ציוד הפועל בלחש יתר

צירז הנושא בתוך פערת שחדרויה בה הוא בלחש הנבואה מלחץ הסביבה. לחץ יותר כדי הוויס פוך הטעון חזירת אויר מסוכן. אם אכן יש להתקין חיבור הטעיק את הגנת החיטול במקורה שהלחץ הנטן יורך מתוך לסתור. סקובל לבנות חזורי פיקוד בהם לחץ גבוי מלחש האזורי שבסביבה וצירז הפוך הוא רגע.

## 6. ציוד בטיחות עצמאית

שיטה זו מבוססת על בניית מעגילים בחותם חורם ומוקה כרך אנרגטי הנישך המתה. הוויס והיה חלשה ולא תוכל להזיז את ה-אייריה המשוכגות הנושאtas בסביבה. הנורמים הסוגניים את אופדריותו השיטומי ואריטה זה חס פוג הפתחה וצערוי, התדרות, אווי העומס (חזראתי, קיבולי או אהובי) מבנה המגעים וכיר. עם הרחבות השיטומיים במונגולים אלקטריים ייימ בעלי ודם גבוך במיצבות החיטול, התרבו האופדריות לעיצול שיטת הבטיחות העצמאית לפיקוד, מדידות, אינטוט ונדופה.



חומר וטפט לטריאו בתקומוה  
בעם פיראום סכום מוגדרן.


פדרות להתקומות, ומידות החיטוטים עלולה להניע לפדרות למיניהם די רבייה אפיו בגבולה הטעור. על אחת כמה וכמה בפדרות כלתי תקינות כנוון, הועעת ניצץ, קשת, תיבורים ודופים או עופס יתר. בפדרות כללה יכול להיזכר חום בזיה שיעלה את טפרות הסביבה מעל לטמיון פרטורה החאטת של חומרים דליקים או ניראים שטומחים במקשים. היה ואין אופרות סכית להרכיב צירז שימנע חזרה מוחלשת של גשם לתוך, מבועות ביתן הצירז על עקרון של מינית האופרות של התהומות הדלקה או ההתקומות מחץ לטעמתה הצען.

תנאר להכל ספר שיטות:

## 1. ציוד העומד בלחש

זהו השיטה המקובלת והמומנת ביותר. ווסףים את הצירז בפדרות המטוגנת לעמוד ללא הנזוקות בלחש שעלול להיזכר בגין הצירז בוכן ההתקומות. גוסר לכך לאפשרות המועש מפתקחות איטיות של לחץ יתר שנוצר ב-זון ההתקומות וنم חיצוץ הסביבה עobar לסביבה כתהיא ברגע פקורר ולא מהוות כבר סכנה לטבינה.

עד כת תיאנו בעיקר שיטות להגנת צירז בסיכוןם בתם קיימים אדים או גדים משוכגים. במקומות בהם קיימ אדק דליק או ניצץ יש להתחשב בו



גוש מסללה ובקרה המודעת לתחזוקה  
בנטווט בד. פיזית סכנת התפשטות.

## הודעה לחסמלאים

המוסד לבטיחות ולגיניות  
שליד משרד העבודה,  
הוציא חוברת הכוללת את  
חוק החסמל ואות כל התקנות  
שהותקנו לפי החוק עד כה.

מחיר החוברת — 3 לירות

ונומן לחשיבות עלי' פניות למפקח החוואת פארו  
של המוסד לבטיחות ולגיניות,  
ת.ד. 1122, תל-אביב

בคณะกรรม ה抬起头 של האבק ולראוגן גם לאטטי  
סודות מספקת ולטנייה הפטברות האבק על שחשוי  
הפייר. ראי' במרקורים בלבד לאבער את החיוור  
בנון בהיר שיבולש את הפטברות האבק.

חלקי הפטברן כבן-סוכילום, מוליכים, כבלים, פסי  
גבירות ו/or חיוורים אף אם חיור בנווים בהתאם  
לדרישות הפטברות המוחזרות והדבר בא לידי  
ביטוי נס בתקנות החשמל. 2 אלמנטים העיקריים  
שחייבים להימנע בהפקדה הם:

- שפרה על פירוט חום שלא תעלת על המותר.
- אי-אפשר עיל של דלקת או התפשטות.

לשם כך קיימת דרישת להלכת טובת של החום  
הנוצר בסולרים על ידי מעבר החום. מושגים ואת  
על ידי הגדלת חתך הסולרים, הגדלת חתך המר  
בילים, התקנת כבלי תשפֵל מושוריים בהם משמש  
חזרון כפומר חום וכו'.

בניה בעמיה עצמה מהוים השקיים לפנטירים פטל-  
טלום וכוכב הפטציירים עטם.

שקיים מתנברים על התקנות הניבו או ת.ד. חיבור הסוען את  
הכנתה או החזאת התקע, על ידי חיבור הסוען את  
האפשרות על עליות התקע לפני ניובק העומס.

תנאי כללי לנבי סקומות של סכנת פוגרת החום  
שפירה על נקיון ואordon תפידי.

לסיום יש לעיין שלמרות הדרישות הבסיסיות לה-  
חומרות והסוכבות על הצד וסתמי היחסן ב-  
סקומות בהם קיימת סכנת שריפה או חפה-  
אין להנצע כלול משוריות או התפשטות, במרק-  
רות של סבנה פוגרת.

ברוב המקרים קשה לקבוע לאחר פשעת את חורם  
ועוביה זו מבקשת על התחנחות החקיר בכוונה.

## מוסד הטכניון למחקר ופיתוח המדור למלדי חז'ץ חיפה

כמושכת ההרשמה לקורסים  
דו שנתיים  
לחסמלאים מוסמכים  
ולחסמלאים ראשיים.

בדבר פרטיט נא לפנות, למדור למלדי חז'ץ  
חיפה, בניין הטכניון הראשי, חדר כרמל  
חדר 22 א', טל. 18-678107, 678107, ת.ד. 4939.

# **חיפוש תקלות בנוורות פלאורס- צנטיות לפי סימנים חיצוניים [נוורות עם קטודה חמה ומידלק נצנוץ]**

ד"ר איגן, א. נאמן

הנוורות הפלואורסצנטיות harusו לכל תחומי השימוש במואר חמלאכוטי, במיוחדן כבשו את המיקום העיקרי במואר פנים. אולם למטרת התרחבות השימוש=noרות פירקה אחרות בעיקר כספית, עדין מזאים פלאורסצנטיות גם במואר החוץ.

בשנים האחרונות החלו להשתמש בארץ במעגלי הצתה משוכלים, אולם גם עתה המעגל הנפוץ ביותר לנוורות פלאורסצנטיות הוא המעגל המכיל גורה של 40 ואט עם קטודה חמה הייצתת במדלק נצנוץ. מסיבה זו נטפל במסגרת זו בחיפוש התקלות במעגל זה.

מעגל המנורה הפלואורסצנטית מורכב מכמה אביזרים. כל אביזר באם לא הותקן בהצלחה, באם התקלקל מסיבת כלשהי, או נטר את חייו — יכול לגרום להפסקת פעולתה התקינה של הנורה. התקלה יכולה להתבטא בתפקוד בלתי יציבה של האור, דבר הנורם לאני נזימות לכל אדם הרואה את הנצנוץ הבלתי פוסק. מבחינות הציוד, מסוכן מאד סוג אחר של תקלות, כאשר תקלת באביזר אחד עלולה לההורס אביזרים נוספים. במקרה כזה דרושה פעולה מיוחדת לנתקה המחלט של המנורה מן המתקן, עד לתוקן או החלפת האביזר הפגום.

התקלות עלולות לנבוע גם מגורמים שהן מחוץ למנורה הפלואורסצנטית עצמה. רק אם המתקן יכול היו ב.mvpב תקין, והמתוח בערכו הנקוב מניע אל הדקי המנורה, אפשר להתחילה לחפש את התקלה במנורה עצמה. גורם חיצוני נוסף לתקלה יכול לנבוע מתנאי עבודה לא רגילם, כמו טמפרטורה גבוהה במיוחד ועוד.

גם בתחום המנורה אפשר לחלק את התקלות האפשרות לשני חלקים:

- א. פגם בחבוריים.
- ב. ליקוי באחד מון האביזרים.

פוגם בחבוריים יכול להתבטא בעיקר בחיבור רופף בין הדקי הנורה למתחזקים, או בבודד ליקוי באחת מנוקודות המעגל.

ליקוי באביזרים, דרוש בדיקתם אחד אחד לפי הסדר הבא:

1. המשנק
2. המידלק
3. הנורה

בעל נסיוון בטיפול בנוורות פלאורסצנטיות, יכול לאתר פגמים רבים על פי סימנים חיצוניים, בלי הצורך לפרוק את המנורה. לשם הדרכה ורוכזו התקלות המופיעות בדרך כלל, בטבלה, תוכן ציון האביזר העולול לנורום לתקלה הנדונה.



יש להזכיר כי לא תמיד ניתן לאט התקלה לפי סימנים חיצוניים ואוזן חיוב המטפל במתוך נשת לחיפוש בעזרת מכשירים הדורשים לעיתים קרובות את פרוק גוף התאורה, כדי להשיג נישה אל האבוריים הפנימיים של המangel.

הסביר מפורט יותר על פעולה הנורה הפלואורסתנטית במעגלים השוניים יכול הקורא למצא בספר "המנורה הפלואורסתנטית" שחובר ע"י כותב טורים אלה והוציא לאור ע"י מחלקה החשמלית של הקבוץ הארץ, נס' המאמר הנוכחי עובד מתוך מקור זה.

## אה חזז כסלוות אקליזית

### מקצועות האלקטרוניקה והחשמל

23—	טליזורברג — אוסטרהאלד	יטודות מורות הרדיו
16—	פ.ס. פיטשן	טורות הסרנויסטור
	א. קרני	טורות הרשת — חלק א'
15—	א. קרני	טורות הרשת — חלק ב'
1-50		טרויל תלחמת (אלקטרווניקת)
20—	טילמן — טאוב	טורות הדקים — חלק א'
20—	טילמן — טאוב	טורות הדקים — חלק ב'
	ע. סטואל	מיכשור ומודוד אלקטרווניקת — חלק א'
15—	ע. סטואל	מיכשור ומודוד אלקטרווניקת — חלק ב'
15—	א.ס. יוסקינר	חסמל זרר ישראלי חילופין
11—	א.ס. יוסקינר	טורות הסען החשמלי
16—	צ.ס. יוסקינר	מכונות חשמל — חלק א'
21—	קוסטנקו — פיטרובסקי	מכונות חשמל — חלק ב'
3-30		מנוא לחשמל אלקטרווניקת זרם ישראלי
9—		מנוא לחשמל אלקטרווניקת זרם חילופין
3-75	אליך ד. פרומוביץ	ଓর্বיל פעדייה לחשמל — חלק א'
3-75	אליך ד. פרומוביץ	ଓর্বיל פעדייה לחשמל — חלק ב'
7-50	אליך ל. נסיטינסקי	যিশোহিম בעבודת חשמל — חלק א'
6—	אליך ל. נסיטינסקי	যিশোহিম בעבודת חשמל — חלק ב'
7-50		שרסוטים ותרנילים בהתקנת חשמל
4-50	פ. כתן	קובץ שרטוטים באלקטרומכניקה
4-90	ד. נגנון	תדריך למתקני קירור ואחותמת
4-90	ד. נגנון	לוחות טכניים לקירור ומיזוג איזור
10-50	ד. אפליגן	מצדרים
7-50	ח. וייסמן	מעגלים-סגולבים
7-50	יע. קורן	מחברים

### הזמנה ספרים

את כל הספרים המופיעים בקטלוג זה אפשר להזמין בדרך או טלפונית לפי הכתובת דלהלן:

אורט ישראל, הזמתה הספרים עד דוד המלך 39, תל אביב, טל. 269165  
אורט ישראל, הזמתה הספרים (מחסן הפצתן) ע"י ביחסות אורט, יידישפרא  
רחוב נס לויים 9, פאבו כבירו תל אביב, טל. 829704  
טושדות ובטייפר אשר יוכשו ספרים בקטנה פרוכות יהנו שמثير סיון

# זאגנות נשמל ולקחה



בחנות מסוימות בה נעשו שפוצים טפלו בהתקנות תקרה דקורטיביות פלסטיות על קורות ברזל הקבועות בקירות. בין היתר היה על הפעל לקדוח חורים בקורות הברזל הניל. לשם כך נוצר בסולם אלומיניום שלאתת מירגלי"ח סרף תותב גומי, ובמקצתה יד. ברגע מסויים נשמעה צקה ואנשים חששו לחנות מצאו את הפעל שוכב על הרצעה והמקצתה על ידו. אחד מהונochים נתק את המקצתה מההטפה. לנפגע נשתה הנשמה מפה לפה. אך לא הועיל. לאחר מכן נקבע מותו.

חקירות המקורה העלויה את הפרטים הבאים:

על המקצתה שקליפה החיצונית עשויה מpolybutyl סטול של בדוד כפול. כת המקצתה נועד להיות מבודד על ידי שתי "לחיזים" פלסטיות. למעשה ישנה רק "לחיז" אחת.

למקצתה פטיל גומי תלתינדי (צבעו הנידים הם: תכלת, שחור וצהוב). הניד הצהוב מחובר לקת המקצתה באמצעות בריג. לא ברור אם הבריג נועד להארקה או שהוא בריג חיזוק קונסטרוקטיבי.

פטיל המקצתה משתים בתיקע תלתינדי שאין לו התקן תפיסת. הניד הצהוב של הפטיל מחובר לפון ההארקה של התקע. קצותו הנידים שבתקע אינםمولחמים והתיילים (המרכיבים את מוליך הניד) מפוזרים. חיבורו הנידים לפניםם הם רופפים.

יתכן ופיתול הפטיל עלול לחביא לידי מנע בתיקע בין תילן גיד ההארקה לאלה של הפזה.

בדוד המקצתה נמצא תקין.

לצרכי העבודה השתמשו בפטיל ההארקה תלתינדי המצויד מצד אחד בתיקע תלתינדי ומצד שני בביות תקע ניד העשויה בקלייט שיש בו איבאה פגומים שאין להם כנראה כל משמעות לבני התאונה.

בקשר לשפוך החנות הוסר לוח המכטחים הפרטי המקורית ובמקומו הובר לתיל הפהה היוצא מהמנוגה מבטח בלתי מחזק למסך כלשהו, ולתיל האפס-הדק.

ליקיות של המכטח ושל המדק הניל חוברו שני גידים של פטיל ההארקה תלתינדי נסס' המלופף על תוף עץ שעל דופןו האחיד מותקן בית תקע משוריין. גיד ההארקה של פטיל ההארקה הניל נשר חופשי ובלתי מחובר למקור ההארקה כלשהו.

המקצתה הייתה מחוברת לאספקה באמצעות שני פטילים ההארקה הניל. על קורות הברזל של התקורה הדקורטיבית מותקנות מנורות פלאורנסנטיות הנונחות להן ההארקה נוספת.

המנורות הניל נונחות על ידי לוח משנה המקבל זינה מהמכטח האריי הנזכר לעיל. חלק מהמנורות היה מפורק וכאשר הופעל מתקן המאור לניסוון נמצאו מספר תילים חשופים תחת מתח ואחד מהם (כחול) בקרבת המקום המשוער של התאונה. לא הובר אם בעת התאונה פעל מתקן המאור.

אם אכן נגע הפעול מחייבת חשמל ייתכן הדבר כתוצאה מיפויו הפתoil של המקדחה בתקע ומגע של תילן ניד ההארקה בתיל ניד הזרז (ר' לעיל) הוואיל וניד ההארקה היה בלתי מחייב הארקה גורם הדבר לחישמול גוף המקדחה. הפעול שחייב את המקדחה בידו עומד על סולם אלומיניום בלתי מבודד (ר' לעיל) כשהוא נועל בסנדלים ממושרים ויתכן שאף נגע אותו הזרז בקירות ברזל מאורקות, עלול היה להיפגע מתח מתח פז (230 ו') ודבר זה עלול היה לנורם לתאונת.

יתכן גם שהוא נגע באחד התאולים שנדקרו מקרים תברול שהיה תחת מתח זהה בתנאי שמתokin המאור היה מופעל באותו הזמן.

## התקנת מזגנִ אויר בבתי הארחה קיימים

אינט' ז. זיס

- |               |  |
|---------------|--|
| ס"ה 51-8 אטפר | 1. דוד מים חמים 120 ליטר               |
|               | 2. תאורה                               |
|               | 3. פונן אוירר 1                        |
|               | 4. זום התנועה של פונן מס' 2 ***-34-8 * |

זרם של 51-8 אטפר עלול לנגרם לשירות בטבעת של 25 אטפר ואחת הסיבות להתקנות מטבחים 35 אטפר ומלכינים 10 ממ"ר בקוי החיים, ללוחות השמיטה, אך מתרדר טבל האנטזיות האלה לא מספיקים ובקרה של החזרת אטפרם לאחר מכן הספקה.

לפי חישוב היו זרמי התנועה כדלקמן:  
זרם התנועה בקוי החיים ללוח משנה.

- |               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| ס"ה 6-79 אטפר | 1. דוד מים חמים 120 ליטר            |
|               | 2. תאורה                            |
|               | 3. זום התנועה פוןן מס' 1            |
|               | 4. זום התנועה פוןן מס' 2 ***-34-8 * |

זרם של 6-79 אטפר גודל מי 2-28 מ"מ חגורות הנגב  
של מטבח 35 אטפר, ולכן ישרף המטבח.

ב. זום התנועה בכל מזה בחיבור הרדי התלט  
מי (על כל פות מחוברים 2 לוחות משנה חד  
מוחיט ובסך כל לוח משנה 2 מזניטים — ס"ה 4  
מזניטים לפחות).

\* זום התנועה בסוגים מוגן או לא מוגן מס' 7A אטפר.  
\*\* זום התנועה מוגן או 4 מ"מ חגורות הנגב.


בבית הארחה קיום הוחלט להתקין פוןן אויר לכל חדריו היו בביות הארחה 6 כבישות וכל כבישת 2 חדרים עם שירותים משותפים. עבור כל כניסה שודר לוח משנה לפי תריסים מס' 1, כל 6 לוחות משונה קיר ווים. הלוח הראשי היה מוגן בפונטן ואבנטאות מטבח ראשי לוח פוןן 60 = 3 אטפר. על מנת לאפשר התקנת 2 חסימות היה צריך לבצע את השינויים הבאים וראה תorrisים את ספר 2).

1. לאחר רכבל לוח משנה את המעלמים 2 ו-3 ואת המעלמים 4 ו-5 על מנת שהדרר שני מעגלים עבור מוגני הארוויר.

2. להחליפה את המוליכים בקוי חווינה ללוחות המשנה מס' 4-3 מס' 4-10-3 מס' (החלפה ג' מותרת לפי התקנות מוגלים).  
3. להחליפה את המטבח 20 אטפר ל-35 אטפר בלוח הראשי עبور כל קו זיהה ללוח משנה.  
אחר התקנת המזניטים היה העומס במטול על מס' הבכירה של כל לוח משנה כדלקמן:  
1. דוד מים חמים 120 ליטר

- |             |                            |
|-------------|----------------------------|
| ס"ה 24 אטפר | 2. תאורה                   |
|             | 3. פוןן אויר 1 (230 A 8-7) |
|             | 4. פוןן אויר 2 (230 A 8-7) |

מטב ראשון נראה שאטפר להתקין מטבח 25 אטפר בקוי חיים ללוח משנה אך הוא יהיה קשיי כדי במקורה בו מועלת התאורה וכן דוד המים החמים וחומן הריאשן, ובאותו זמן פונטן המזניט השני. העומס על פסי האכילה של לוח המשנה יהיה אז כדלקמן:



### פתרון הביעיה

הבעיה נפתרה ע"י התקנת סדרה  $10 \times 2$  אמפר על כבורי Start — Stop כדי כל פונק ומיון (ראטוטיס מס' 2) לאחר השתקה יש להפעיל כל מנגנון ב汜ורס ובכיוון ובאותה סדרה סדרה תונתית כבויות. תובנות כבויים ופעולה חסמון הריבועי המופיע בסאותה הפעה. הרום הכלול באותו מתח של קו החיבור יהיה אז דלקטונו:

1. 2 דודים מים חמים 120 ליטר 14 אמפר
2. תאיות 6
3. סזמי אירר 21
4. זרם התגעה של פונק אחר 34.8

ס"ח 75.8 אמפר


(הפטון בערך 224)

1. 2 דודים מים 120 ליטר 14 אמפר
2. פאור 6
3. זרם התגעה של 4 מנגנים 140

ס"ח 160 אמפר

זרם של 160 אמפר נדרש לפחות 2-3 מחרוזת הקבב של מנגנון 50 אמפר ומי 99.2 מתח של מנגנון 60 אמפר, לכן יישרתו 2 חסבורחים.

יזמוץ איזואו שמתבצעים מראשית יישרתו לפני מנגנון מעוני תזינה עבור לוחות טשנה, דבר אשר גורד את כלבי ההגנה הייעלה, שחייבת להיות סלקי-טיוביות.



# חישוב קו זינה במתוח נמוך לפי מפל המתוח

אייכן א. אייזנער

עובדתם התקינה של מכשורי החשמל דורשת בין השאר הבטחת רמה סבירה של מתוח הזינה. לאור זאת יש להתחשב בשעת תכנון קו זינה למתקן, בנסיבות המותח הצפוייה.

טבלה מס' 1

הנתונות ב溫° C 20° C	משקל כולל ק"ג / ק"מ אום / ק"מ	קוור ק"ג / ק"מ פרט	חישוק מ"מ	נתוח אליפטיים נתוחה אליפטיים	
				נתוחה אליפטיים	נתוחה אליפטיים
1-805	1-123	44-5	144	5-1	16
1-185	0-738	67-5	225	6-3	25
0-845	0-525	95	315	7-5	35
0-587	0-364	136-5	456	9-0	50
0-435	0-271	183-5	630	10-5	70
0-309	0-192	259	855	12-5	95
0-245	0-153	326	1000	14-0	120
0-196	0-122	409	1350	15-8	150
0-158	0-098	507	1665	17-5	185
0-126	0-078	635	2100	19-6	240

2-1 חישוב החתוגדות האינדוקטיביות של מוליך המתוח בטעות תוליה בסוג הקו (עליל, תתקירען).

בקוים עליים במתוח גסוך, עם העטשה סימטרית, תוליה החתוגדות האינדוקטיביות במרחב שבין מוו' לבי' חפות ובקוור המוליך, וערוכה נג' בין 0-26 ל-0-34 אום לק"ט גכל פוח, בכבלים עם בידוד פיזי-סיבי, בחכימות 16—240 סמ"ר, ערך החתוגדות האינדוקטיביות 0-075 — 0-088 אום לק"ט בכל מזח. לפיכך אפשר להיווכח את החתוגדות האינדוקטיביות בכבלים מתוח גסוך כמשמעות החשוף לא קטן מ-0-65.

## 2. חישוב מפל המתוח בעזרות המקדים

יעבור מתחאים על נסוחה (2) מספק לפסוט את החישוב על ידי שימוש במקדם נפולת המתוח  $\alpha$ .

ערכי המקדים  $\alpha$  מוגדרים בטבלה מס' 2.

נסוחה החשוף מתקבלת את צורתה הבאה:

$$(4) \quad \Delta U = \frac{PL}{1000} [\%]$$

$P[KVA]$  — החשוף הסוער בק"ו.

$\Delta U$  — נפולת המתוח ב-%.

$L[m]$  — אורך הקו.

ב\_TBL מס' 1 מרכזים נתונים על מוליכו נחותת אלומיניום חספניים.

1. חישוב מפל המתוח בקו תלת פז בעזרות נסוחה

את נפולת המתוח בקו תלת פז במתוח גסוך עם הנוסחה סימטרית מחשבים לפי הנוסחה:

$$(5) \quad \Delta U = \sqrt{3} I (R \cos \varphi + X \sin \varphi) [V]$$

$\Delta U$  — נפולת המתוח.

$I[A]$  — זרם בקו.

$R[\Omega]$  — חתוגדות ממושית (אורהנית) של מוליך המתוח.

$X[\Omega]$  — חתוגדות אינדוקטיבית של מוליך המתוח.

$\cos \varphi$  — מקדם החספם.

זרה אחרת של הנוסחה מתקבלת כמפורט החשוף המועבר בקו והמוח הטעוני של הקו. את מפל המתוח מתקבלים באמצעות:

$$(6) \quad \Delta U = \frac{0.1 P}{U^2} (R \cos \varphi + X \sin \varphi) [\%]$$

$\Delta U$  — נפולת המתוח ב-%.

$P[KVA]$  — החשוף הסוער בקו.

$U[V]$  — המתוח הנוכחי כלפי האודם.

את החתוגדות ממושית והחתוגדות האינדוקטיביות של מוליך תפח מחשבים תוך חסתפות על נתונים מובילן דלקמן.

## 3. חישוב החתוגדות ממושית של מוליך

נסוחות החשוף היא:

$$(7) \quad R = \rho_0 \frac{L}{F}$$

$R[\Omega]$  — חתוגדות ממושית של מוליך.

$\rho_0 \left[ \frac{\Omega \text{mm}^2}{m} \right]$  — חתוגדות סנוילית של המוליך.

$L[m]$  — אורך הקו.

$F[mm^2]$  — חתך מעשי של מוליך.

ב\_TBL מס' 1 מרכזים נתונים על מוליכו נחותת אלומיניום חספניים.

stable mass 2

סקידט נפליטת המתח a								חתק חומר בגוף	
כבל בעל בידוד PVC		קו עילי							
נחרשת	אלומיניום	תולוי אלומיניום	תולוי נחרשת	אלומיניום	כבל בעל בידוד PVC	קו עילי	כבל בעל בידוד PVC		
Cos φ									
0.85	0.85	0.95	0.85	0.75	0.95	0.85	0.75		
1-28	0.75	1-2	1-1	1.05	0.78	0.75	0.75	16	
0.82	0.48	0.82	0.78	0.73	0.53	0.525	0.505	25	
0.59	0.34	0.6	0.58	0.556	0.395	0.4	0.395	35	
0.41	0.26	0.435	0.435	0.422	0.29	0.305	0.306	50	
0.29	0.17	0.34	0.345	0.342	0.23	0.25	0.256	70	
0.21	0.12	0.252	0.27	0.273	0.174	0.2	0.214	95	
0.17	0.1	0.21	0.23	0.24	0.151	0.18	0.192	120	
0.14	0.08	0.173	0.2	0.21	0.128	0.156	0.17	150	
0.11	0.06	—	—	—	—	—	—	185	
0.085	—	—	—	—	—	—	—	240	

$$\Delta U = \frac{95.140 \cdot 0.305}{1000} = 4.0\%$$

דואוא 2

יש לקבוע חתק כבל אלומיניום הפנייע לחזור בזאת סלאכה עם עוצם פירקי 75 קרא 0.9 φ cos φ = 0.85, אורך הקabel מחסונטסיטוטור עד לזרcum 180 מטר. נפליטת המתח בכבל טוגולט ל-1.6.

$$\begin{aligned} \text{נתונים: } A &= 75 \text{ kva} \\ P &= 95 \\ L &= 180 \text{ m} \\ \Delta &= 6 \% \end{aligned}$$

נחות את מקדם נפליטת המתח a

$$a = \frac{1000 \Delta}{PL} = \frac{1000 \cdot 6}{75 \cdot 180} = 0.445$$

מחסבלה מס' 2 עברו חתק 50 מטר נחרשת וערך המקדם a הקרוב ביותר ל-0.445. העדר הקprox ביחס זה הוא 0.41 המתחאים לכבל עם נידום בכבל חתק 50 מטר.

הקסוד a חושב עבור החתנדות הממשית של המריליק בטופורטור של C° 40 לנבי קרים עלילום ובטופורטור של C° 60 לנבי כבלים בעלי בודר 90.6. ס. סי.

### 3. דוגמאות חשוב

דואוא 1

יש לחושב נפליטת המתח בקו 400 וולט תלתייבן עם תילוי נחרשת בעלי חתק 50 מטר. תקו מתחבר לטרנספורטטור ואורכו 140 מטר. העונס המזרבי בקו 95 קרא, φ 0.85 = φ cos φ

$$\begin{aligned} \text{נתונים: } A &= 95 \text{ kva} \\ P &= 95 \\ L &= 140 \text{ m} \end{aligned}$$

מחסבלה מס' 2 עברו חתק 50 מטר נחרשת ו- a = φ cos φ נקבע 0.305 = 0.85

### התקנת מזגמי אויר בבתי הארחה קיימים (סוף מעמוד 22)

בחדריהם אך משאוריום את המזגמים במקבב פעולה עיטם להזרר לחדרים קרים — דבר אשר גורם לפער-לה טירות של החזונותים ובמשך מספר שעות ביממה. ספיקם לתת הזראה לאחראי על המבנה שבעת לאחר עזיבת הבוקום עדי האוחרים יוציאים לרוגע את המזגק הראס, אקסר האוחרים יוציאים מחדדריהם לטווילום ומוי' וחנרים להפקת כל החזונות, וכוכבון שיזכר את המזגק בחזרה על מנת לאפשר שיפורם בכל אכזרי מערצת החטמל, כולל המזגמים על ידי התאזרחים פאזרו במקום. בוחהש נבחר של כ-10 אנגרות לשעת עבור אגדת החשמלות הנדרשת למגע אויר — ויזא אפקט — לפחות 600 שעות עבור מיזירות של המזגק שולמה ההזאה הנוספת (ובכל חתחשב באנטומורטיזציה של המגע והזאות עברו הנדרשת חיבור החטמל).

ורם זה גודל מהזרם הנומינלי של מבטח 60 א' פ' 2-1 והוחזק תקין. כוון שלפי התקן יכול תזיד של 60 אמפר לסבול ללא הנזק. יתרות עומס של 30% במשך שעיה שלמה.

זרם העבודה המפכיסטי (מקדם אדריכל 1) בכל פות של קו חיבור יהיה:

- 1. 2 דזדי מים חיטויים 120 ליטר 14 אספר
- 2. תאורה 6 \*
- 3. 4 מזגמים 28 \*

46 אמפר

התברר שההזאה הנוספת בסך 60 לי' לכל מזגן, עבור המזגק דאיית מזגד מבחןת שימוש מסבון באנטומורטיזציה. וזה ההשבר: לפחות מספר שערות בימסת האוחרים אינם מוגבלים

# התנגדות הארץ

איון 3 • פרבָרְבָּר



איון 3.1

## מבחן

האלח. לפי כיוון זרימת זרם זו תתחיה התנגדות לזרימת של כל טבעת בדרכו:

$$\ell = \Delta r$$

$$S = 2\pi r_1 L$$

$$R_1 = \frac{\rho \Delta r}{2\pi r_1 L} \text{ טבעת}$$

צורך  $\rho$  התנגדות סולית של התיל.

чисוב התנגדות של מול טבוס על הנשחה  
וראה ציר מס. 3)


$$R = \frac{\rho \ell}{S}$$

$S$  — שטח החתך דרכו עובר זרם.

(טמיין)

$\ell$  — אורך התיל אשר לאורכו זורם המזרם. (טמיין)

$\rho$  — התנגדות סולית של התיל. (טמיין)



איון 3.2

כארס עוברים לטבעת השניה נדל הרדיוס שלת

לערך  $\Delta r + \frac{\Delta r}{2}$ , והתחנוותה תחיה

$$R_2 = \frac{\rho \Delta r}{2\pi (\Delta r + \frac{\Delta r}{2}) L} \text{ טבעת}$$

באותו אופן ניתן למסור את התנגדויות של  
הכענות הבאות. ככל שORTHOKIS פן האלקטרוד זה  
ניתן להיווכח בຄלות ששתת הפנים של כל טבעת  
חולץ ונמלת הינו התנגדות כל טבעת נססת חולצת  
וקסונה. טבון הסנסקה החשובה שיעיר חת

בדיוון על התנגדות הארץ חרי הנשחה היסודית  
הנתונה לעול ערך מוחה את הבסוט לחישוב  
אולם איברי הנשחה משתנים.

נחקק את האדמה משקיפה את אלקטודות הארץ  
כח (פינטר מים) לטבעות טבעיות בעובי  $\Delta r$  (ראה  
איון מס. 2).


זרם חונס לאלקטרודה דרך מוליך הארץ  
חווד לאדמה השקיפה אותו בינו לבין דפנות הטבעות

מדידת התנגדות תארקית


בדיוון על התגנוזות האירקם נובע מכל האמור לעיל שכל התגנוזות היאו ו של מסת האגדה העוטפת את אלקטrozת החרקרה. התגנוזות האלקטרודה בעוגמה כפוליך נסוכה טroid ברוך כלל. ואלקטrozת החרקרה פוחה ענרת פיס הרוי יש לבזוק את רציפות שערת הטים כפוליך אל החרקי שפה אמרית ולא בהתגנוזת החרקרה.

הישיותם למורדות התגננות מסת האדרטה דמות עקרונית לסדרת התגננות רטלה. אולם ישנו כמה תרגומים טאנטומים שחויבים להתפללא בשעה שעדרם מגדלה מרבבה.

בכדי לבודק גודל התחנכותות דרישות טרי ודקים למפרחות בשני קצוות התחנכותות הנבודתי. במקורה של הארקה קיים הדק אחד והוא זה השוכבר-ימני. למפטן החארקטה, יש על כן להסביר הדק טלאכובי. הדק כזה יכול לחייב מוט עוזר שמוסבק באדמות או ארוכה קיימות, הנפרדות לנתרי מוטו הנבדות. ב庆幸וני המקרים הנכרים והסתת הדק מלאכובי נורמת לתוספת התחנכותות של האלקטרוודה החדר. כך טאם תימדר בעט התחנכותות בין טרי והאלקטרוודות דרכיהם הפוקוללות התזואהתו תיתן את אפקטום טרי התחנכותות של טרי האלקטרוודות.





טריזותה (ראאה צייר טסק, 3).



3 项目管理

בקירוב ניון לומר ש-90% מהתגודות מוסת האדומה מושבב לאלקטרודות הארקה כולל בחאי כדור אשר רודופו בגליליות מעומם האלקטרודות בארכונה.



第 10 页

## שיטות לשיפור התנודות הארקה

הסיסה הייעלה בויהר לשיפור התנודות הארקה איה זחתה נבל קרע. פאיו הקרע מושנים פאיו וור לאיזור אף שטחים למקום בתוך האיזור עבשו. שיטה שטוחה את עצבת ציעלה סאוד בקרע פסיפות עלולה להתגלות נבלתי מועלית בקרע אחרות. קיימות שיטות שיטות לשפר את התנודות הארקה:

1. העסקת אלקטודות הארקה,

2. חיבור כמקביל של מספר אלקטודות,

3. טיפול ימי בקרע בה תקעה האלקטרודה.

העסקת אלקטודות הארקה לשכבות קרע בעלות מוליכות יזרו ובשלות גבוחה יאבה משפרת את התנודות הארקה. לעיתים רוחקות יש לאחסן לכל עוצם האלקטרודה השכבות טבעיות. בדרך כלל לשכבות פאר או שניים ראשונות של הקרע המונדות טבעיות גבוחה יהשית וחיאנו גבוחה לשאייר גזאי היוצרים או הלחחות בהזאת לעונות השנה. שחתה לשני טטרים עופק, לא תביא העסקה נוספת, בקרע בעלת התנודות טבעיות קבעה, לשוני מזיל נסף בהחנדות הארקה. בסקרה בזיה, היינו אדמות געלה התננו דות טבעיות קבעה, אין טם להעסיק את האלקטרודה בגדה ניכרת אלא יש לבכד שיטות אחרות לשיפור הארקה. אם הקרע מורכבת משכבות יש לשיטות ולהעסיק כדי להציג לשכבה בעלת התנודות טבעיות טובה יותר ותנאי לחות יציבים עד כה שאפשר.

בסקרים של אלקטודות ארכיות מאוד אפשר לירכיבו טלקים בודדים הפתחרבים זה זה. קיימים חלקו אלסקורה באלה בירכון תעשייתי או ייון להרכיבם בירכון עטפי.

## קורס להתקנת חמוס-ירצפות

בחוברת 7 פורסמה הודעה על הקורס חיל. סעוד הקורס יזדהה לזמן מה — בכלל מחסור בחוטאים.

על קיום הקורס תבוא הודעה מיזהו.

השתלמים הפאוניים לששתה קורס זה זוכלו להרשם במערכת

רח' אלנבי 5, תל-אביב

נתן להתגדר על התופעה בדרכים שנות:

א. אם אלקטודות העור היא הארקה קיימת אשר התנודות יזרו ונובנה פאוד הרוי פודדים את סכום שתי החתנודות ומקבלים את המזאה כחתנודות אלקטודה הנבדקת בהזאות החתנודות של אלקטודות העור.


ב. בסקרה שעסיך א' אינו יכול להתקין הרוי יש לחשוף אלקטודות עור שלישית אשר מושכרת לפחות את ספל הסתמה רק על החתנודות של האלקטרודה הנבדקת.

בקרה של שיטות באלקטרודות עור יש להתקינה בערך בחצי הסורך בין שתי אלקטודות העור. אך אם החתנודות הפעילות של הקרע אינה הומוגנית יש לעורך מספר פידיות באנטורות אלקטודות העור. עלי הזחתה ולכל עוקם הסטאר את תלית התו. פדי של העוקם נתן את התנודות הארקה הרוי אליגת. (ראה ציור 4)

## תלות התנודות הארקה בלחות

لتכולת הלחות נאדמה חטיבות נדולות. שינוי של אחוזים ספורים בתכולת הלחות עלול לנגרן שינויים דודלים בערך התנודות הארקה של אלקטודות מוגדל מוגן. זה נכון במיוחד לתכולת לחות חסוכה מ-20%.

על כ-20% החתנודות השנויה אינה מושנתה בהרבה (ראה ציור 5).



# השימוש בכליים מטלטים בעל בדוד כפול

איןנו זו זיס

בזמן האחרון הולך ונובר שימוש בכליים מטלטים (המופעלים ע"י מנען חשמל) עם בדוד מיוחד (כפול). קבוצת כלים זו מסווגת ע"י סימן ביןלאומי של בדוד מיוחד.

כל כלי העבודה עם בדוד מיוחד מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות:

1. כלים עם מעטה חצוני מחומר בדוד.
2. כלים עם מעטה חצוני מתכתית.

הבעיות והסכנות בשימוש בכליים עם בדוד מיוחד קיימים במקרה של שימוש בכליים עם מעטה חצוני מתכתית.

לפי חוק החשמל "תקנות חשמל" (הארקוט או הגנות אחרות) תקנה 16(2) – 1 אין חובה להאריך מכשירים עם בדוד מיוחד.

לפי הצעת התקן תי/ר-265, המתייחסת לכליים מטלטים המופעלים ע"י מנעניהם חשמליים, אין להאריך מעטה חצוני מתכתית בכליים האמוראים. גם לפי כל פרטומי הבטיחות בארץ, אין להאריך מכשירים המכזידים בבדוד כפול.

לפי סקר על מספר התאונות אשר ארכו בזמן האחרון עם כלים מטלטים המכזידים בבדוד מיוחד ובמעטה חצוני מתכתית, יש לצין מספר עובדות:

1. בכל התאונות הניל היו מעורבים כלים מטלטים המכזידים בבדוד כפול אשר המעטה החצוני שלהם היה מאורק ע"י גיד הארקה מיוחד בתוך כבל החזינה. גיד הארקה היה מחובר לברג הארקה הארגניאלי אשר ברוב המקרים סומן באופן מיוחד למטרה זו.

2. בכל הכלבים הייתה קיימת רציפות חשמלית בין האבור המבצע את העבודה, למשל המקדח, לבין המטען החצוני המתכתית של הכליל עצמו. לפי ההסבירו של יצרני הכלים מארוקים את המעטה החצוני על מנת להגן על הפועל במקרה של פגיעה האבור המופעל ע"י הכליל בקו החשמל "חי". טענה זו נוכונה, אך סבירות לתאונה בדרך ואת נמוכה ביותר וטרם נתקבלו בארץ בתאונה מסווג זה. לדעתנו היא אפשרית למשעה רק בבדיקה חרורית בקשר לתופעות המתקנו החשמלי מותקן מתחת לטיח. ברורו שאין לקחת בחשבון חישמול כתוצאה מקלוקל בבדוד כפול. לעומת זאת ההגנה נגד מקרה אחד ויחיד, גורמו תאונות רבות דזוקה במקרים בהם תואرك המעטה החצוני של כלים עם בדוד מיוחד. אפשר לחלק את גורמי התאונות מסווג זה כדלקמן:

1. תקלת זו או אחרת במערכת הארקה וכטזאה מפונה התפשטות מתח לבני האדמה בכל מוליכי הארקה ובכל הנוגדים המאורים.

2. החזקת כלי מאורק בידי וגעעה מקירות במוליך "חי".

3. התקנת כבל מאריך דוינידי (ללא הארקה), בהתאם לפרטומי בטיחות, עברו כלים עם בדוד כפול המכזיד בפתיל תלתינידי ותקע תלת-יפני. במקרה של התראופות החברים בתקע הכליל קיימות אפשרות לכך בין מוליך הארקה ומוליך פזה, גוף הכליל עם הבדוד המיוחד מחושמל, אך מעגל הקצר לא נסגר מוחסן גיד הארקה כבל המאריך ולכון לא יפעל מבטח המעגל.

4. במקורה של נתוק במערכת ההארקה או סלוף מבטחי המתקן הקבוע בד' בבד עם התרופפת החבריות בתקע של הכלים עם החודד המופיע, קיימת אותה סכנה כפי שתוארה בסעיף 3.

### moskenot

- לאור הסכנות שתוארו לעיל אין לדעתם בשום פנים ואופן להאריך כלים עם בדוד מיוחד.
- במקרים שקיימות סכנה לפגיעה בכו חשמל נסתר יש להשתמש אך ורק בכלים עם מעטה חצוני מחומר בדוד.

## חישוב תאורה כללית

ק. ח. גאונייברגר, הנדסי

בכואנו לחשב את מספר גזעי התאורה הדרושים להארה כללית של אולם (להבדיל מהתאורה מקומית מוגברת) علينا לבזר מספר תנאים מוקדמים שעלייהם יבוסס החישוב כגון:

- תכניות וחתכים של האולם, מיקום החלונות, הדלתות, אשנבי איוורור עליונים, קורות, עמודים וכו'.
- יעודו של האולם, העבודות שתבוצענה בו וכו'.
- תנאי התפעול במקום, כמות האבק, חללווך וכו'.

שלבי החישוב הם כדלקמן:

בזרת המפלצות. נמצא צעת בחכונה תקו בinalgומי.

קביעת עצמתה הפואר הדרושה  
על מנת חישובו, שהוא שטף האולד הנומל על יחידת שטח, מוכבת על ידי התקנים בארץות שנותן

טבלה מס' 1 \*

עוצמת הפואר המומלצת (שען)					יעוד המקום
צרפת		בריטניה	ארה"ב	גרמניה	
טומולץ	טומולום	טומולץ	טומולום	תאורה כללית	
70—300	50—300	70—700	100—700	60—250	דירות פנורום
500	50—3000	100—300	100—25000	60—1000	בתוי חוליות
100—500	70—300	150	300—1000	120—250	תchanות כסח
300—700	200—500	200—700	500—1500	250—1000	בתוי דוש
150—1500	100—1000	150—1000	300—5000	250—2000	בתוי חרושת לטפסטייל
300	200	200	500—2000	120—500	בית מלאכה לעבודות מתכת
300—1000	200—700	300—450	500—2000	—	מושבבים
150—500	100—300	150—400	300—1000	60—500	כוריות

\* גובה חניה רם 0.42 — S ציירן של הגדוד הבינלאומי לתאורה (C.I.E.).

טבלה מס' 3

כליות אורות (לטוטן/וט)					שטח אור (לטוטן)				ה███ קמ
ט	ט	ט	ט	ט	ט	ט	ט	ט	
45.4	34.4	38	680	650	570	15			
48.7	46.8	41	975	935	820	20			
56.6	54.6	47.6	1700	1640	1430	30			
57.4	55.4	48.4	1720	1660	1450	30			
62.5	60	52.5	2500	2400	2100	40			

## בוחורת מקורות האור

מקורות האור הפוקדיים חיים בשטח הרעל לאם אשפוז שטף האור הם מ-3 סוגים עיקריים:

- א. גוררות ליבון
  - ב. גוררות פלאואוררטאנטס
  - ג. גוררות כספית
- בטבלה מס' 2 מ羅וכיים נתוניים לנבי גוררות לבון.  
 בטבלה מס' 3 מ羅וכיים נתוניים לנבי גוררות פלאואוררטאנטס.  
 בטבלה מס' 4 מ羅וכיים נתוניים לנבי גוררות כספית.

טבלה מס' 4

כליות אורות השטלית (לטוטן) (ט)	שטח אור (לטוטן)	ה███ קמוב (וט)
36.3	2900	80
39.2	4900	125
41	11500	250
50	20000	400

## גושת חישוב

הגושת באנטזיטם מחושבים את שטף האור שחויה לחוות סופק מפקורות האור היא :

$$\Phi = \frac{EA100}{\pi}$$

(לטוטן)  $\Phi$  — שטף האור שחויבים לפולוט מקורות האור (חנורות)

(ליקס)  $E$  — עוצמת הסאור הנדרשת בחותם להמלצת צות (ראה טבלה 1)

(ט'ין)  $A$  — שטח האולום  
 ז — מקדם החמאתה  
 י — מקדם הנזילות האוריות (באותוותם)

## בוחורת סוג גוף התאזורת

את נפי התאזורת עבר הפלקת האור שלחם לפפר שומם :  
 אספר לימי לפי תפלת האור שלחם לפפר שומם :

א. גופים לתאזורת ישירה עם מתחייר או רותמי  
 תיימ השבויים בגבע לבן בלתי מביך שביהם שטף האור כלפי מטה 80% מהשיטר הכללי של הנורה, וככלוי מעלה 10%.

ב. גופים לתאזורת כמעט ישירה (סרג'יל אוור) ביל' מתחייר או, הפליטים כלפי מטה 75% עד השיטר וככלוי מעלה 10%.

ג. גופים לתאזורת שווה, מתחים כלוי מעלה עם שטפה כלפי מטה ובגדודים דנטות טוכניות או מושרים פלסטיים מעכורי אוור. שטף האור כלפי מעלה הוא 45% וככלוי מטה 35% מהשיטר הכללי של הנורה.

ד. גופים לתאזורת בלתי ישירה ברובו, מתחים מעלה ובעל זוכיות ("חלב" מלמטה). שטף האור כלפי מעלה הוא 70% וככלוי מטה 10%.

ה. גופים לתאזורת בלתי ישירה, מתחים כלוי מעלה ובתחותיהם מחזר אוור מתחתי אסם. גונניםأكلת שטף האור כלפי מעלה הוא 80% וככלוי מטה 5%.

יש להדגיש שבוחרת גוף התאזורת חייבות לחושות בעורות קטלניות של החיצונים אשר כוללים נתונים על הפלחת שטף האור.

טבלה מס' 2

כליות אורות (לטוטן) (ט)	שטח אור (לטוטן)	ה███ קמוב (וט)
6.8	102	15
8.8	220	25
8.6	345	40
10.4	620	60
11.2	840	75
12.4	1240	100
13.8	2070	150
14.5	2900	200
16.2	4850	300
16.5	8250	500
18.5	18500	1000
19.2	28800	1500

טבלה מס' 5

תאוריה פלאורנטסיטית		תאורית בלוח נבוח		תאורית לבן ומורבת		תאורית שוו		סוג גוף התאורה	
מורעט	מורובח	מורעט	מורובח	מורעט	מורובח	מורעט	מורובח	מאנ האך	מאנ האך
0.55	0.75	0.6	0.8	0.6	0.6	0.65	0.65	נפום לתאורה ישירה	נפום לתאורה ישירה
0.37	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4	0.75	0.75	נפום לתאורה שווה	נפום לתאורה בלתי ישירה
0.3	0.6	0.35	0.65	0.35	0.35	0.7	0.7		

ערה: המקדים חם בהנחה שמנקים את גוף התאורה לפחות פעמי שנה.

### חסוב לדוגמה

יש לחשב את מתיקן התאורה לאולם בנית חרושת בו סביבאות עבותות חיריטה, השתחה, הברקה באמצעות סכימות כלים.  
אורך האולם 40 מטר, רוחב האולם 15 מטר וגובהו 8 מטר.  
היקף ואולם משובץ רצון וכפות האבן מועשת. נבחר בגורות פלאורנטסיטית אוריילנו (K'4500) מותוצרת הארץ.

נבחר בגוף תאורה ושרירים אשר יתלו מתחת ל-  
תקה כדי לאפשר תנועת עזרו.

$$\text{שנת האולם } 600 \text{ מ"ר} = A = 15 \cdot 40 =$$

עוצמת המטאור הנדרשת בהתאם לטבלה מס' 1

$$E = 250 \text{ לוקט}$$

מקדם החחחתה — לפי טבלה מס' 5

$$R_k = \frac{1 \cdot 15 + 40}{6 \cdot (8 - 0.65)} = 1.6$$

כינית החזרת קירות 30% והחזרות תקורה 50%.

לפי טבלה מס' 6  $\Phi = 54\%$

טער האור הכלול שנדרש מפקורות האור (הגורות הפלואורנטסיטיות) חושב לפי הנשחה:

$$\Phi = \frac{250 \cdot 600 \cdot 100}{370000} = 370000$$

לעומן  $0.75 \cdot 54 = 40.5$

טער האור של גורת פלאורנטסיט בת 40 וט' הוא 2400 לומן (ראה טבלה מס' 3) לפיכך מספר חגורות הנדרשות:

$$\frac{370000}{2400} = 154 = n$$

אם נבחר בגוף תאורה הפלוליט 2 גורות כל אחד יהיה מספר גוף תאורה הפלוליט 77.

אם נבחר בגוף תאורה הפלוליט 3 גורות כל אחד יהיה מספר גוף תאורה 51.

### מקדם החחחתה 7

מקדם החחחתה, או מקדם הניצול כדי שהוא נקרא גם כן, תליי בפוגן הנורמות. בסוג גוף התאורה ובמצב חנקין השorder מוכחות האקן. מקדם ח' החחחתה גזון בוטרי לאירועי שטף האוד הנובעים מהתנאים השורדים במקומות וסואון חילוקת האור.

בטבלה מס' 5 נתונים מקדמי החחחתה בתנאים שונים.

### מקדם הנזילות האורית 8

מקדם הנזילות האורית תליי בגורומים הבאים:

א. מהירות האור מהתקירות וסתקירות.

ב. מקדם האולם  $R_k$  הנותן ביטוי ליחס האור

דעת של האולם.

לאולם המואר בתאורה ישירה

$$R_k = \frac{2a + b}{6h}$$

לאולם המואר בתאורה בלתי ישירה

$$R_k = \frac{2a + b}{4h}$$

(מספר) a — רוחב האולם

(מספר) b — אורך האולם

(מספר) h — המרחק האנכי של גוף התאורה מט' משפט העבודה המואר שנמצא בדרך כלל כ-15-0 מטר מעיל לריבטה.

(מספר) a — מרחק האנכי בין התקורת לבין פשתת העוזדה.

ב. סוג גוף התאורה

טבלה מס' 6 נתונים מקימי הנזילות האורית.

טבלה מס' 6 מקדים הנכילות האוריות ב%

30										50										% החזרה מהתקורת		מקדים האולום $R_K$	שנת בנ' ה.CompilerServices
10	30	10	30	50	10	30	50	10	30	50	10	30	50	10	30	50	% החזרה מהקיימות						
31	34	31	34	38	31	34	39													0.6	N		
40	42	41	43	46	42	44	47													0.8			
45	47	46	47	50	47	48	51													1.0			
51	52	52	53	56	52	55	58													1.5			
55	57	58	58	60	57	59	61													2.0			
61	62	62	63	66	62	65	68													3.0			
64	66	65	67	69	67	69	71													5.0			
23	25	23	26	32	23	27	32													0.6	Z		
30	34	30	34	39	31	35	40													0.8			
35	36	35	39	43	36	39	44													1.0			
42	45	42	46	50	43	47	52													1.5			
46	50	47	51	55	48	52	57													2.0			
53	56	54	57	62	54	59	65													3.0			
60	61	60	63	67	62	66	71													5.0			
17	18	18	19	21	19	21	24													0.6	J		
21	22	23	24	26	26	27	30													0.8			
24	25	25	27	29	29	30	32													1.0			
27	28	29	31	32	33	35	38													1.5			
29	31	32	34	35	36	38	40													2.0			
32	33	35	37	39	40	42	45													3.0			
34	35	38	39	41	44	46	48													5.0			
7	8	9	11	14	12	14	18													0.6	T		
9	10	13	15	17	17	19	22													0.8			
10	12	15	17	20	19	22	26													1.0			
14	15	19	21	24	25	28	32													1.5			
15	17	24	24	27	29	32	35													2.0			
19	20	27	28	31	35	38	42													3.0			
22	23	31	33	36	42	44	48													5.0			
3	4	6	8	9	10	11	15													0.6	N		
4	6	9	10	12	13	15	19													0.8			
5	7	10	12	14	16	19	22													1.0			
8	9	14	16	19	21	24	28													1.5			
10	11	17	18	21	25	28	32													2.0			
12	13	21	22	25	31	34	38													3.0			
15	16	25	27	29	36	41	43													5.0			

# ח'אלן - בקיאות בהזנות החשמל

1. הרדיוס הפנימי המינימלי של כפוף לבב: -
  - א) תלוי במקום ההתקנה אך חייב להיות לפחות פי 5 מן הקוטר החיצוני של הcabbel.
  - ב) תלוי בסוג הבדיקה והעטיפה של cabbel.
  - ג) תלוי בכל עבודה בהם נעשה גישה היפוך.
2. כבליים בעלי עטיפה חיצונית מפי-ו-סיד. מותר להתקין בהתקנה גלויה: -
  - א) בכלל מקומות.
  - ב) רק במתקנים ביומיום.
  - ג) רק במתקנים בהם לא נמצאים אדים העולמים לחזק לעטיפה.
3. אלקטרוזודת הארקה מלאכותית יכולה להיות עשויה מ: -
  - א) נחושת בלבד.
  - ב) נחושת, פלדה או ברזל יציקה בתנאי שתאיפסו בזרותם ובמידותיהם המינימליות לדרישות המפורשות בתקנות.
  - ג) רק מנוחשת או מפלדה מוגלוונת בזרות פסים.
4. במתקן המונגן בשיטת מתח נמוך מאד (עד 50 וולט בין המוליכים) והורדת המתח נעשית באמצעות טרנספורטטור: -
  - א) הטרנספורטטור חייב להיות מסוג טרנספורטטור מבטל.
  - ב) הטרנספורטטור יכול להיות גם מסווג אוטו-טרנספורטטור.
  - ג) הטרנספורטטור חייב להיות מבודד בבודד כפול.
5. התקנת מוליכים חשובים בתחום תעלות: -
  - א) אסורה בתחילת.
  - ב) מותרת רק בתנאי שהמוליכים החשובים יהוו חד ניזדים ולא שזורים.
  - ג) מותרת בתנאי שתעשה בתעלה הפרדה בין קבוצות מוליכים השינויים למעגלים שונים ותהייה בתעלה אפשרות להתקנת מבדדים לנשיאות המוליכים.
6. ארבע מבטחים העשויה מחומר פלסטי מבדק כולל בתוכו חלקו מתכת המבודדים מהחלקים החיצונים.
  - א) יש להאריך את כל החלקים המתכתיים הנמצאים בתחום.
  - ב) יש להאריך רק את החלקים המתכתיים שלא נועד להטאה תחת מתח.
  - ג) אין צורך להאריך את חלקי המתכת הפניטיים.
7. בבתים מלאכה חותקן לחם עם מבטחים ראשיים של 60 אמפר.
  - האם יש להשאיר במקום תרשימים חיבוריהם?
  - א) כן, כיון שהמודבר דרוש רק כאשר המבטחים הראשיים עלולים על 100 אמפר.
  - ב) לא, כיון שההאריך דרוש רק כאשר המבטחים הראשיים עלולים על החזקה.
8. במערכת צינורות המתכת לאספקת מים מותר לחשתמש כאלקטרודה טביעה עברו: -
  - א) זרם ישר בלבד.
  - ב) זרם חילופין בלבד.
  - ג) גם זרם ישר וגם זרם חילופין.

סמן בunderline את התשובה חינוכנה, כתוב את שמו וכתובתך. נורו ושלוח לימי כתובות המערבת-על חינוכנה ציון "חידון".

שאללה 1 :	שאללה 2 :	שאללה 3 :	שאללה 4 :	שאללה 5 :	שאללה 6 :	שאללה 7 :	שאללה 8 :
א	א	א	א	א	א	א	א
ב	ב	ב	ב	ב	ב	ב	ב
ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג	ג
ד	ד	ד	ד	ד	ד	ד	ד

תשובות תונקבלנה עד יום 70.3.11.

שם \_\_\_\_\_

כתובות \_\_\_\_\_

(אם ברצונך לשפר על עולמות החידון, כתוב את התשובות על דף נפרד)

כין היפותרים נכונה את החידון מס' 8 יונרלו 10 פרשי טפחים העוסקים בשנאח השם.

## פתרונות החידון מס' 7

פתרונות רבוט התלכדו בתשובה לשאלה מס' 6 העוסקת בחובת הארקת הנגה של פטסיים בעלי גוף מותכי.

תשובה (א) — בכל פרקה, איזוגה פביאה בחשדון את הפטור מחייב החארקה עונתו בתקנותiarkeot (תקינה 16, ג'יח) לנוכח שתכתי על סבקחים, טגבלי זון וספעריס במחה טאיו עליה על 250 ולט כלבי האדמה הפטוקטיים על ידי חברות החיטול לאספקה חיציבוריות כשם פטודרים בענין העולה על 2-30-2 פטור פעיל הרצעה וכמקומות ייששים או כהום אטומים גבוי ושם. תשובה (ב) — רק במטיקנים תעשייתיים או ביתיים בהם לא קיים פטז זום לחשין כוכנה.

תשובה (ג) — בכל מתקן בשעבותם פעיל הרצעה קטן מס' 30-2 מסר, איזוגה מושלתת כוון שאפער להסיק פסונה באילו שבעל מותקן שנובחם פעיל הרצעה עולה על 2-30 אין החובה קיימת זו גפונ שחשוד במרקחה זה נתן כאות בתקינה הניל רק למטרים שהותקנו על ידי חברות החיטול לאספקה העיבוריות.

כיוון שגם את מושלותת התשובות איזוגה מושלתת ולא ניתן להציג עליה כפתרון נכון, החלטות המיערכות לנטול את שאלה מס' 6 ולפיכך הוכלו בירושמת היפותרים נכונה את החידון מס' 7 כל אלה שענו בתכלחה על 5 החקנות הריאטיביות, כלהלן:

שאלת 1 : (א) ראה "תקנות סובייליס" 64

שאלת 2 : (ב) ראה "תקנות הארקות" 106

שאלת 3 : (ג) ראה "תקנות נבלים" 66

שאלת 4 : (ב) ראה "תקנות סובייליס" 10

שאלת 5 : (ד) ראה "תקנות הארקות" 23

\* לשאלה מס' 2 יש להזכיר שאמנם בתקינה 107 נאמר שאלומות האלקטרודת הפלאקטוית וכן שלומות סוליך הארקה לאלקטרודת הפלאקטואית הפטוקטיים ובמקומות של סכת אבול' ייבדק עד כהה שזונם אחת ל'10 שזון לעומת זאת מחייבת ותקינה 106 את הבידוקה התקופית אחת ל'5 שנים לפחות, בסתקון לייצור ולספקת חיטול.

\* לשאלה מס' 3 יש להזכיר שקיימות תבניות מקיימות שעשוין מסתבכת, אולם אין להשתמש בהן לquivות כבל לפני כיסויו בטיחת.

בכך הכל תניעו 72 פתרונות, מתוך 31 נכונים. (ההשתתפות האנרגיה נובעת בראות בין העבודה שעקב המשטח דfos לא הובטו הפעם פרטיהם).

בהתאם ל'משמעות' חונרלו פון גבלי הפתורנות הנכולות 10 פרשי טפחים.

הזכרים בחורלה הם :

- אברהמי אפרים (בית קפה)
- איינברג מתי (בנין ברק)
- אריאלי פרדי (בנין ברק)
- זוננפלד משה (ירושלים)
- סנדייס פרדי (חיפה)
- עמל ארכון (גנום)
- קטנוב שלמה (חולון)
- קידר רמי (ቤת גוברין)
- רו שלמה (נו שטואן)
- שורמן יוסף (רחובות)

שאר בעלי הפטורנות הנכנים שלא יכו בחורלה הם :

- ארליך גدعון (ארון)
- אדיתון יצחק (קריית שמיריהו)
- בן יהודה דוד (רשות נ.)
- גול אבג (פלסח נובת)
- גרוש סשה (חיפה)
- גרינשטיין אלכס (עין צורים)
- חויפמן גאנץ (חיפה)
- הורקינז עוזי (ראשון לציון)
- זליגר רפאל (כפר מימון)
- טאוב צבי (רחובות)
- כהן אחרון (תל אביב)
- מולעט משה (בתים)
- טילברמן אהרון (בית חרושת)
- זומני-טוב רחמים (כפר יונה)
- סימרמן בן ציון (קריית ים)
- סמו יצחק (עין דור)
- שפץ שמעון (מטילות יצחק)
- קובלוביץ דוד (רחובות)
- קלונינטס שלומון (חיפה)
- דרומנו יעקב (עין שמר)
- רוזר אלן (לוד)

זה מול זה ...



חמות מים מרכזי - דוד קונבנציונלי  
(דלק)



חמות מים מרכזי - דוד חשמל  
(זרם לילה)